

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES



CONSERVACION CONSERVACION		CENTRO RESPONSABLE	FECHA		
Suc, CAL	acceta la normal	1062	Mai /21/11		
PERSONA QUE REC	IBE REPORTE: Adiana	# 1002 . TELEFONO: Sicus . HORA DE ORIG	GEN: 09:00 .		
		TIPO DE SERVICIO			
anne i sealte ese anno marie es	INMUEBLE	MOI	MOBILIARIO		
fachada	de albanileria, Se piata, se	A REPORTADO Y COMENTARIOS don de se esaliza en sellensa algunas hueca			
3 P	NIDAD E Brackas Redinix Pintura blackas	EMPLEADO EN LA REPARACION CONCEPTO			
RES	Radillos Cepento Arena Giola PONSABLE DE LA EMPRESA	COORDINADOR I	NMUEBLES BANCOMER		
Nombre:Firma:	250 Cya Oilega				
Nombre: Quo	1 La Ra Mesa de de 2 La Dis fue: 3 La At personal 4 La Sol 5 ¿Cómo	ARA SER LLENADO POR EL USUARIO spidez con la que se atendió su solicitud por Control de Reportes fue: sponibilidad mostrada por el personal técu tención y Actitud de Servicio recibida por técnico fue: lución a su Problema fue: o considera la Capacidad técnica del person	nico pr el		

Datos del Proveedor (Logo, nombre, etc.)

	Formato de validación, trabajo	s menores		
CR: 1052	Sucursal: Glarieta la	normal	Fecha: 2/- 1/-	17
Monto	o final (sin IVA):		No. Ticket / ODC 405.15.	52
Acciones realizadas				
Descripción breve: 5 2	ical ta indusie	en Co	chada se piata	
se sellenan alac	inas hurcos coa	caperal	a v	_
se combina o	nas precas can		7	
Marcar con "x" donde corresponda				-
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras		Cerrajería y Cancelería	
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario		Limpieza	
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	X	Impermeabilización	
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa		Estacionamientos	
Plantas de Emergencia	Pinturas	X	Pisos / Muros	
Validación del servicio				
Observaciones del usuario:	-034			
	4			
	0200001111			_
01 1/2000	on Ath			
Claudia	alderon			
Firma y Seito del I	suario 1772		Proveedor	
	1110			
Vaces	al H			
		Name and Address of the Owner, where		
Firma Subdirector	Regional	Firma D	Pirector DAR	