



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/22 14:26:17

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 REPARAR CHAPA

Descripción de la Orden: M558931 SOLICITA REVISION Y REPARACION DE CHAPA DEL BAÑO DE HOMBRES, NO

CIERRA. CEL. 3338998983 TEL. 333 617 9014 EXT 30

Usuario Notificador: M558931 Teléfono: 333 617 9014

Ubicación Técnica: MX11000990-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 3866

CECO: MX11003866 PARQUE MORELOS

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 582, 44360 GUADALAJARA (Jalisco)

**Usuario:** M558931

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa BUENO

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: BUENO

La atención y actitud del servicio recibidas por el BUENO

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

BUENO

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Gerardo silva

Fecha de Atención: 2017/07/24 11:50:28

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Reparación de chapa

Mano de Obra: Cambio de tornillos

Materiales: Tornillos

## Imagen Adjunta 1



## Imagen Adjunta 2

