## **BBVA**

Nº Orden: 40395283

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 06.06.2017

Hora Inicio: 15:30:42

Motivo Orden: PM3 COLOCACION

Sintoma: MMADEC/C-03 PAREDES/MUROS

Prioridad: 2.Urgente<= 168 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000258-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Planta: BAJA Oficina: 0394

Ceco: MX11000394 PURUANDIRO Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: PORTAL HIDALGO 24, 58500 Michoacán

Usuario Notificador: 10010433 GUTIERREZ URBINA, RAFAEL

e-mail contacto: RAFAEL.GUTIERREZ.3@BBVA.COM

Telf. Contacto: 4383830720

N° Op.	Operación	ОК
0010	PM3 COLOCACION	

## DESCRIPCIÓN ORDEN:

M341983 PIDE SE RECOLOQUE EL EXTINTOR QUE SE CAYOEN GESTION

TEL. 4383830720(15)

CED 4333491349

EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR E	USUARIO	100		
EXCLUSIVO FARA STATE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombre: La rapidez con la que se atendió su solicitud  Nombre: de Control de Reportes fue:				
de Control de Reportes Ide.				
La Disponibilidad mostrada por	1			
al parsonal técnico lue:	-			
Sello La solución a su Problema fue:  La solución a su Problema fue:  Como considera la capacidad del personal?				

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido:

Hora Atendido: 00:00:00

Causa:

Fecha Realizado:

Hora Realizado: 00:00:00 Fecha Programado:

Hora Programado: 00:00:00