

## **BBVA**

Nº Orden: 40386212

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 25.05.2017

Hora Inicio: 09:45:19

Motivo Orden: SC MD1 REPARCION DE MESA

Síntoma: MMCONSER-01 MOBILIARIO DAÑANDO

Prioridad: 2.Urgente <= 168 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000688-10-17-01 REPARACION DE MOBILI

Planta:

Oficina: 2321

Ceco: MX11002321 MORELIA Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Camelinas 2650, 58297 Michoacán

Usuario Notificador: 10222820 FUERTE SOLORZANO, MARBELLA

Telf. Contacto: 3155117

e-mail contacto: MARBELLA.FUERTE@BBVA.COM

N° Op.	Operación	ок
0010	SC MD1 REPARCION DE MESA	

## **DESCRIPCIÓN ORDEN:**

SC MD1 REPARCION DE MESA

SOLICITA: Raul Cisneros Ruiz

pata de mesa de sala de atencion a clientes se cayo la rueda, tiene

rosca dañada // reicidente ya se habia atendido antes

COSTO ESTIMADO: \$1,950,00

BBVA Box	COMMO
----------	-------

Marbeller Furites		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombre: <u>Solorene</u> .	La rapidez con la que se atendió su solicitud				
9 MAY 2017 / W.	por Mesa de Control de Reportes fue:				
- 14/14	La Disponibilidad mostrada por el personal		Diniera Californi		
irma B///////	La Atención y Actitud del Servicio recibida por				
OTF CARIM-MORELIA 2321	el personal técnico fue:				
A VIGOROTER, S. A.	La solución a su Problema fue:				
	¿Cómo considera la capacidad del personal?				
lun					



**BBVA** 

Nº Orden: 40386212

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 25.05.2017

Hora Inicio: 09:45:19

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido: 25.05.2017 Hora Atendido: 09:55:12

Causa:

Fecha Realizado:

Hora Realizado: 00:00:00 13:45:32

Fecha Programado: Hora Programado: 00:00:00

**BBVA** Bancomer

RECIBIDO
BANCA HIPOTECARIA-MORELIA 2321
BBVA BANCOMER, S. A.