



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/21 14:13:31

Síntoma: PUERTAS PRINCIPAL MMCER/CA-03

Prioridad: 1.Critica= 24 H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PP2 PUERTA PRINCIPAL

Descripción de la Orden: M520868 CR: 1052 USUARIO MENCIONA QUE SE CAYÓ LA JALADERA DE LA PUERTA

PRINCIPAL, POR LO QUE TIENEN QUE EMPUJAR. PLANTA BAJA SUC.3336199994 30 CEL. 3314527090

Usuario Notificador: M520868 Teléfono: 3336199994

Ubicación Técnica: MX11000546-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 1052

**CECO:** MX11001052 CINCO DE FEBRERO

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: CALZADA 5 DE FEBRERO 555, 44430 GUADALAJARA (Jalisco)

**Usuario:** M520868

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Gerardo Silva

Fecha de Atención: 2017/06/23 11:38:45


Tipo: -

**Descripción de la Actuación:** Se ajustó jaladera de puerta de entrada a sucursal

Mano de Obra: Cuadrilla requiero erramienta para ajuste de jaladera de puerta principal

Materiales: Llaves alen y tornillo

## Imagen Adjunta 1



## Imagen Adjunta 2

