BBVA

Nº Orden: 40381917

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 19.05.2017

Hora Inicio: 16:08:50

Motivo Orden: DS4 LETRERO

Síntoma: MMROTULO-02 DETERIORO DE SEÑALIZACIÓN INTERNA

Prioridad: 3.Ordinarias>= 1080H Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000548-10-10 RÓTULOS

Planta:

Oficina: 1055

Ceco: MX11001055 COLINAS DE LA NORMAL

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: PASEO DE LOS FILOSOFOS 1466, 44270 Jalisco

Usuario Notificador: 10002930 QUEZADA JAUREGUI, JESUS ANTONIO

¿Como considera la capacidad del personal?

Telf. Contacto: 3338542490

e-mail contacto: J.QUEZADA@BBVA.COM

V° Op.		Operación	
0010	DS4 LETRERO	- poradion	OK.

DESCRIPCIÓN ORDEN:

LETRERO NUEVO EN EL AREA DEL DIRECTOR.

USUARIO REGISTRO 4049396 JESUS A QUEZADA JAUREGUI

CR 1055

TEL 3338542490 EXT 30 USUARIO M: M404939

EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR EL USUARIO EXCELENTE BUENO Esur Currilla rapidez con la que se atendió su solicitud REGULAR MALO Nombre: Q Qderado por Mesa de Control de Reportes fue: La Disponibilidad mostrada por el personal Firma: La Atención y Actitud del Servicio recibida por el personal técnico fue: La solución a su Problema fue:

1055-A



N° Orden: 40381917

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 19.05.2017

Hora Inicio: 16:08:50

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido:

Hora Atendido: 00:00:00

Causa:

Fecha Realizado: 30 Moyo (7)
Hora Realizado: 00:00:00 /1:01:42

Fecha Programado:

Hora Programado: 00:00:00