

pia Não Controlada



/	TAREFA OPERACIONAL PADRÃO					Rev. 0
	Utiliza	Data 29/12/04	FI. 1/2			
	Editado por: GQ	Elaborado por: Belmiro G. Sanchez		Verificado por: GOB	•	ido por: OB

Disciplina	Processo	
Tubulação, Elétrica	Montagem de tubulação	
Função do Operador Encanador Eletricista Montador	Resultado Esperado	



1. "Arrepiar" a rosca com lâmina de serra



3. Passar uma demão de zarcão na rosca



2. Desfiar bem o fio cânhamo



4. Passar uma demão de zarcão no cânhamo



pia Não Controlada



TAF	No. T-OUT-015	Rev. 0		
Utiliza	Utilização de Veda-Rosca (ex. cânhamo)			
Editado por: GQ	Elaborado por: Belmiro G. Sanchez	Verificado por: GOB	Aprovado por: GOB	

[Tel.: 55 11 5585 6000] [Tel.: 55 11 2275 3698]



- 5. Instalar a conexão no tubo
- 6. Remover o excesso do cânhamo do tubo