



装 配 指 南

Module Interaction




材料目录

打印件



硬件




配件




M2 x 6
自攻螺丝 x4



菲涅尔透镜




机械键盘轴体
(带键帽) x2




5050LED
光学透镜罩 x4
(四孔版专用)

1




对准孔位，把PCB板放在底盖上

3




5050LED光学透镜罩 x4
提示：网格版跳过此步

2




M2 x 6 自攻螺丝 x4
提示：四孔版仅需后方2颗，见实线箭头

4




对齐卡入外壳

5



菲涅尔透镜

6



机械键盘轴体(带键帽) x2

完成!

