
+10 V
R_D
5 kΩ
V_{D2}
M_2
I_{D2}
V_{S2}
R_{S2}
10 kΩ
−10 V
+10 V
$V_{G1} = 0$
M_1
R_G
400 kΩ
I_{D1}
V_{S1}
R_{S1}
10 kΩ
−10 V