


$$R_{C1} = R_{sig} + R_G = 0 + 400\,\text{k}\Omega = 400\,\text{k}\Omega$$