

$V^+ = 5\,\mathrm{V}$
R_D
$25\,\mathrm{k}\Omega$
R_D
$25\,\mathrm{k}\Omega$
D_1
v_{O2}
D_2
I_{D1}
I_{D2}
v_1
M_1
M_2
v_2
S
R_S
$20\,\mathrm{k}\Omega$
I_S
$V^- = -5\,\mathrm{V}$