

2014 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

COJINETE DEL BRAZO DE CONTROL SUPERIOR, REEMPLAZO

Cojinete del brazo de control superior , reemplazo

- ◆ Kit de herramientas para bujes de bastidor auxiliar -3301-
- ◆ Instalador de rodamientos - Uso múltiple -3348-




- ◆ *A partir del año modelo 2012 (cambio en curso), se instaló un buje de goma adherido, fabricado con un compuesto de caucho diferente, en el brazo de control superior de los vehículos Cabriolet. Asignación: Consulte el catálogo de piezas. No se permite instalar más de un tipo.*




- ◆ *Los brazos de control solo se deben sujetar en un tornillo de banco con revestimiento protector en las mordazas!*

Sacar el buje




Ubicación de instalación del montaje



-A- = $\sim 90^\circ \pm 5^\circ$

Tirando del buje



-A- = rodamiento



◆ ¡No utilice lubricante!