



Número de parte de soportes:

- Transmisión



P...	Número d...	Denominación	Observ...	Ud.	Precio
		subchasis piezas fijacion p. cam- bio para cambio de 7 mar- chas con embrague doble			
1	8K0 399 263 K 8K0 399 263 BH	soporte cambio		1	7.031,32 MXN
6	N 911 574 01	Tuerca de collar hexagonal	M8	6	28,60 MXN
(8)	N 912 097 01	Tornillo cilindrico con cabeza de estrella interior D - 07.10.2013>>	M10X40	4	59,82 MXN

• Motor



P...	Número de...	Denominación	Observ...	Ud.	
		piezas fijacion p. motor	1,8/2,01		Precio
1	8K0 199 307 CB	Soporte motor	izq.	1	2.666,43 MXN
2	8K0 199 308 CH	Soporte motor	der.	1	2.806,31 MXN
(3)	8R0 199 381 C	cojinete motor	izq.	1	6.819,52 MXN
(4)	8R0 199 381 AK	cojinete motor	der.	1	7.290,17 MXN
5	8K0 199 339 N	tope elastico		2	110,60 MXN
8		chapa protectora para co- jinete caucho-metal	izq.		
		No para este modelo			
9	8K0 199 388 BN	chapa protectora para co- jinete caucho-metal	der.	1	526,33 MXN
10	N 107 110 01	tornillo hexagonal con vástago	M10X11...	4	79,82 MXN
11	N 911 489 01	tornillo hexagonal con co- llar con estrella interior	M12X1...	2	77,84 MXN
12	N 107 026 03	Tornillo cuello cilindro con cabeza de estrella interior	M10X35	4	75,31 MXN
13	N 107 026 03	Tornillo cuello cilindro con cabeza de estrella interior	M10X35	4	75,31 MXN
14	N 907 246 02 N 907 246 03	tornillo hexagonal (combinado)	M6X22	6	16,61 MXN
(15)		chapa soporte vease ilustracion, posicion:	izq. 399- 075,20		
(16)		chapa soporte vease ilustracion, posicion:	der. 399- 075,21		