

BMW X3 sDrive 30i (G01) L4-2.0L Turbo (B46D) 2020

Vehículo > Mantenimiento > Fluidos > Fluido -

Transmisión automática > Servicio y reparación >

Procedimientos

Instrucciones de reparación premium

Comprobar/rellenar el nivel de aceite de la transmisión automática

00 11 237 | REP-REP-P-0011237-G01_1 - V.3



PRECAUCIÓN

Componente de gran peso.

¡Riesgo de lesiones!

- Observe el centro de gravedad del componente.
- Componente de soporte mediante un conector.
- Componente de seguridad para evitar que se caiga del gato.



PRECAUCIÓN

Materiales perjudiciales para la salud.

¡Contacto con fluidos perjudiciales para la salud!

- Tenga en cuenta y siga las instrucciones de seguridad que figuran en los envases.
- Realice todo el trabajo únicamente con el equipo de protección personal adecuado.

Trabajo preliminar

1. Retirar la protección inferior trasera
2. Retire el revestimiento inferior de la transmisión en el lateral.

Obras principales

3. Comprobar/rellenar el nivel de aceite de la transmisión automática

El seguimiento funciona

4. Instale el revestimiento inferior de la transmisión en el lateral.

5. Instalación de protección de bajos en la parte trasera

[Volver al vehículo](#)