


2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Subchasis > Subchasis trasero > Servicio y reparación > Extracción y sustitución > Suspensión trasera > Descripción general: Subchasis

DESCRIPCIÓN GENERAL - SUBCHASIS, VEHÍCULOS CON TRACCIÓN TOTAL

Descripción general - Subchasis , vehículos con AWD 1 Clip ♦ Según la fecha de fabricación 2 Protección central contra impactos de piedras ♦ Según la fecha de fabricación 3 Perno ♦ 115 Nm + giro de 90° ♦ Reemplazar siempre si se ha quitado 4 Perno ♦ Especificación de apriete. 5 Subchasis ♦ Subchasis con accesorios, extracción e instalación. Consulte => [Subchasis, extracción e instalación, vehículos con AWD] Consulte: Subchasis trasero > Extracción y sustitución > Subchasis, extracción e instalación, vehículos con AWD . ♦ Subchasis, fijación. Consulte => [Subchasis, fijación, vehículos con AWD] Consulte: Subchasis trasero > Extracción y sustitución > Subchasis, fijación, vehículos con AWD . **6 Buje de caucho unido delantero** ♦ Para el soporte de la transmisión final trasera ♦ Reemplazo. Consulte => [Cojinete delantero de transmisión final trasera, Reemplazo, Vehículos con tracción en las cuatro ruedas] Consulte: Subchasis trasero > Procedimientos > Cojinete delantero de transmisión final trasera, Reemplazo, Vehículos con tracción en las cuatro ruedas . **7 Transmisión final trasera** ♦ Extracción e instalación. **8 Buje de caucho adherido trasero** ♦ Para el montaje de la transmisión final trasera ♦ Reemplazo. Consulte => [Cojinete trasero de transmisión final trasera, Reemplazo, Vehículos con tracción en las cuatro ruedas] Consulte: Subchasis trasero > Procedimientos > Cojinete trasero de transmisión final trasera, Reemplazo, Vehículos con tracción en las cuatro ruedas . **9 Perno** ♦ Especificación de apriete. **10 Buje de caucho adherido trasero** ♦ Para el montaje del subchasis ♦ Hay diferentes versiones. Consulte => [Bujes de caucho adherido delantero y trasero]. Para la asignación correcta. Consulte el Catálogo de piezas. ♦ El aceite en el buje de caucho adherido hidráulico es un signo de desgaste. ♦ Reemplazo. Consulte => [Cojinete trasero del subchasis, Sustitución, Vehículos con tracción total] Consulte: Subchasis trasero > Procedimientos > Cojinete trasero del subchasis, Sustitución, Vehículos con tracción total . ♦ Sustituir siempre en ambos lados. **11 Perno** ♦ 115 Nm + giro de 90° ♦ Sustituir siempre si se ha retirado. **12 Buje de goma adherida delantero** ♦ Para el montaje del subchasis ♦ Existen diferentes versiones. Consulte => [Bujes de goma adherida delanteros y traseros]. Para la correcta asignación, consulte el catálogo de piezas. ♦ La presencia de aceite en el buje de goma adherida hidráulica es un signo de desgaste. ♦ Sustitución. Consulte => [Cojinete delantero del subchasis, Sustitución, Vehículos con tracción total]



Consulte: Bastidor auxiliar trasero > Procedimientos > Cojinete delantero del bastidor auxiliar, Reemplazo, Vehículos con tracción total .

- ◆ Siempre reemplace en ambos lados.

13 Protección izquierda contra impactos de piedras

- ◆ Según la fecha de fabricación


14 Clip

- ◆ Según la fecha de fabricación

15 Protección izquierda delantera contra impactos de piedras

- ◆ Según la fecha de fabricación

Bujes de caucho adherido delantero y trasero A Buje de caucho adherido hidráulico B Buje de caucho adherido convencional



A42-10489