


Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

DESCRIPCIÓN GENERAL: BASTIDOR AUXILIAR, SOPORTE DEL MOTOR

Descripción general: bastidor auxiliar, soporte del motor



1 - No instalado

2 - Tornillo

20 Nm

3 - Placa de retención

Para el soporte del motor

Si el soporte del motor está defectuoso, reemplace la placa de retención

- Compruebe la placa de retención en el lado opuesto; reemplácela si es necesario

4 - Soporte

- Para la línea de fluido hidráulico en vehículos con dirección asistida hidráulica

5 - Tuerca

- 9 Nm

6 - Tornillo

- 40 Nm

7 - Soporte del motor**8 - Tornillo**

- 10 Nm

9 - Escudo térmico**10 - Tornillo**

- 90 Nm + 90° de giro adicional

- Reemplazar siempre

11 - Soporte del motor

- Con la electroválvula de montaje del motor electrohidráulico izquierdo -N144-

- Dependiendo de la versión adicionalmente con la electroválvula de soporte electrohidráulico del motor derecho -N145-

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

- Según la versión, reemplácelas por pares. Consulte el catálogo de piezas.

12 - Subchasis**13 - Tornillo**

- 55 Nm