



Numero de parte de tornillos estabilizadores delanteros:



P...	Número de...	Denominación	Observ...	Ud.	Indicac...	
		Amortiguadores neu- máticos barra estabilizadora	delantero	BHK,B... CFRA		Precio
5	7L0 411 317	varilla acoplamiento		2		1.650,46 MXN
6	N 105 668 03	tornillo hexagonal con collar	M12X...	2		78,54 MXN
7	N 104 029 04	Tuerca de collar hexagonal	M12X1,5	4		57,18 MXN
8	N 105 760 02	tornillo hexagonal con collar	M12X...	2		118,16 MXN

Número de parte de tornillos estabilizadores traseros:



P...	Número de...	Denominación	Observ...	Ud.	Indicac...	Precio
		barra acoplamiento				
		varilla acoplamiento	trasero		BHK,B...	
		barra estabilizadora			CFRA	
(8)	7L0 505 465 D	varilla acoplamiento	izq.	1		1.650,47 MXN
(8)	7L0 505 466 D	varilla acoplamiento	der.	1		1.650,47 MXN
9	N 105 924 02	tornillo hexagonal con collar	M12X1,...	2		118,16 MXN
10	N 104 029 04	Tuerca de collar hexagonal	M12X1,5	2		57,18 MXN
15	N 104 029 04	Tuerca de collar hexagonal	M12X1,5	2		57,18 MXN