


2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

## CONJUNTO DEL MOTOR - MONTAJE DEL BASTIDOR AUXILIAR - DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJE DEL BASTIDOR AUXILIAR

### Descripción general - Montaje del bastidor auxiliar



1 - No instalado

2 - Tornillo

20 Nm

3 - Placa de retención

Para el soporte del motor

- Si el soporte del motor está defectuoso, reemplace la placa de retención
- Compruebe la placa de retención en el lado opuesto; reemplácela si es necesario

**4 - Soporte**

- Para la línea hidráulica
- Sólo para vehículos con dirección asistida hidráulica

**5 - Tuerca**

- 9 Nm

**6 - Tornillo**

- 40 Nm

**7 - Soporte del motor****8 - Tornillo**

- 10 Nm

**9 - Escudo térmico****10 - Tornillo**

- 90 Nm +90° de giro adicional

- Reemplazar siempre

**11 - Soporte del motor**

- Izquierda sólo con Electroválvula Soporte Motor Electrohidráulico Izquierdo -N144- según equipamiento y versión
- También derecha con Electroválvula Soporte Motor Electrohidráulico Derecho - N145 - según equipamiento y versión
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .
- Según la versión, reemplácelas por pares. Consulte el catálogo de piezas.

**12 - Subchasis****13 - Tornillo**

- 55 Nm