

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)


Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Extremo de la barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Asignación de rótulas de dirección


I - La rótula de la barra de dirección derecha está marcada -C-.

I



II - La rótula de la barra de dirección izquierda está marcada -D-.

II



N48-0624