


Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Barra estabilizadora > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

Descripción general - Barra estabilizadora



1 - Barra estabilizadora

- Existen diferentes versiones.

Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

Desmontaje e instalación. Consulte → Barra estabilizadora, Desmontaje e instalación .

2 - Varilla de acoplamiento

Conexión de la barra estabilizadora al puntal de suspensión

3 - Tuerca

65 Nm

Reemplazar después de quitar

4 - Subchasis

5 - Tornillo

20 Nm + 90°

Reemplace siempre después de quitar.