

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)


Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

## MONTAJE DEL MOTOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

### Montaje del bastidor auxiliar, comprobación del ajuste

#### Procedimiento

Se deben alcanzar las siguientes dimensiones:



- La holgura entre el soporte del motor -2- y el soporte del motor -1- debe ser -a- = 10 mm.
- El borde de fundición del soporte del motor debe ser paralelo al brazo de soporte del soporte del motor.
- Dimensión -b- = dimensión -b- .



- ♦ La distancia -a- = 10 mm también se puede comprobar con el material redondo correspondiente.
- Si la distancia medida es demasiado pequeña o demasiado grande, ajuste el subchasis. Consulte → Montaje del subchasis, Ajuste .