


2010 Audi Q7 Quattro (4LB) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

Descripción general del bastidor auxiliar



1 Soporte del motor

2 Perno

- ◆ 120 Nm más un giro adicional de 180°

- ◆ Reemplazar

3 Soporte del motor , derecho

- ◆ Para extracción e instalación, consulte [Soporte del motor]

4 Perno

- ◆ 60 Nm

5 Tuerca

- ◆ 75 Nm

6 Perno

- ◆ 50 Nm más un giro adicional de 90°

- ◆ Reemplazar

7 Soporte derecho del motor

8 No instalado

9 No instalado

10 Soporte izquierdo del motor

11 Tuerca

- ◆ 75 Nm

12 Perno

◆ 50 Nm más un giro adicional de 90°

◆ Reemplazar

13 Perno

◆ 60 Nm

14 Soporte del motor, izquierdo

◆ Para extracción e instalación, consulte [Soporte del motor]

15 Perno

◆ 120 Nm más un giro adicional de 180°

◆ Reemplazar