


Número de parte de bieleta y terminal:



P...	Número de...	Denominación	Ud.	AE	Precio
Varillaje de la dirección/barras de acop					
01	32 10 6 871 895	Juego de reparación fuelle	2		1.325,52 MXN
solo en combinación con					
--	83 23 8 849 305	Grasa lubricante FB-1	2		
02	32 10 6 871 896	Abrazadera de sujeción	2		50,48 MXN
03	32 10 6 871 897	Abrazadera tubo flexible	2		48,11 MXN
04	32 10 6 871 884	Barra de acoplamiento izqu.	1	AE	4.602,08 MXN
04	32 10 6 871 892	Barra de acoplamiento dcha	1	AE	4.602,08 MXN
05	32 10 4 A01 666	Aticulación esférica izquierda	1		2.773,47 MXN
05	32 10 4 A01 9D0	Aticulación esférica derecha	1		2.773,47 MXN
06	32 10 6 765 080	Tornillo de apriete	2		106,09 MXN
07	33 30 6 787 062	Tuerca combinada	2		87,55 MXN