


Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión delantera

SUSPENSIÓN DELANTERA - DESCRIPCIÓN GENERAL - AMORTIGUADOR DE SUSPENSIÓN Y BRAZO DE CONTROL SUPERIOR

Descripción general: puntal de suspensión y brazo de control superior



1 - Tuerca

- 60 Nm
- Reemplace siempre después de quitar
- autoblocante

2 - Cojinete del puntal de suspensión

- Tenga en cuenta la posición de instalación. Consulte → Una de las dos flechas de marcación en la placa de resorte debe apuntar en la dirección de desplazamiento .

3 - Rodamiento rígido de bolas axial

4 - Muelle en espiral

- Desmontaje e instalación. Consulte → Muelle helicoidal, Desmontaje .
- Código de color de la nota
- Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.
- La superficie de la bobina del resorte no debe dañarse.

5 - Funda protectora

6 - Detener el búfer

7 - Amortiguador

- Reemplazables individualmente
- Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.