


2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)
 Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión
 automática/transeje > Servicio y reparación > Extracción
 y reemplazo > Caja de cambios automática de 6
 velocidades 09G

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Pares especificados, motor de gasolina de 1,0 l - 81 kW

Caja de cambios al motor




Artículo	Tornillo	Cantidad	Nuevo Méjico
1, 2, 3	M12 x 55	1	80
4 ¹⁾	M12 × 155 + M8 × 16 (a 12.2010)	1	80
5, 8, 9	M12 x 80	1	80
6.7	M10 × 35	1	40

A

Manguitos de espiga

¹⁾ Perno con perno M8 Este perno también asegura el motor de arranque.


Soporte de caja de cambios a caja de cambios y montaje de caja de cambios



Componente	Par especificado
Soporte de caja de cambios -A- a caja de cambios, pernos -1- ¹⁾	30 Nm + 90°
Fijación de la caja de cambios al soporte de la caja de cambios -A-, pernos -2- ¹⁾	60 Nm +90°

- ¹⁾ Renueve los pernos después de quitarlos.

Convertidor de par a placa de accionamiento



Componente	Par especificado
Convertidor de par a placa de accionamiento -flecha-	60 Nm