


2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)  
 Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión  
 automática/transeje > Servicio y reparación > Extracción  
 y reemplazo > Caja de cambios automática de 6  
 velocidades 09G

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

## Pares especificados, motor de gasolina de 1,0 l - 81 kW

### Caja de cambios al motor




Artículo	Tornillo	Cantidad	Nuevo Méjico
1, 2, 3	M12 x 55	1	80
4 <sup>1)</sup>	M12 × 155 + M8 × 16 (a 12.2010)	1	80
5, 8, 9	M12 x 80	1	80
6.7	M10 × 35	1	40

A

## Manguitos de espiga

<sup>1)</sup> Perno con perno M8 Este perno también asegura el motor de arranque.


### Soporte de caja de cambios a caja de cambios y montaje de caja de cambios



Componente	Par especificado
Soporte de caja de cambios -A- a caja de cambios, pernos -1- <sup>1)</sup>	30 Nm + 90°
Fijación de la caja de cambios al soporte de la caja de cambios -A-, pernos -2- <sup>1)</sup>	60 Nm +90°

- <sup>1)</sup> Renueve los pernos después de quitarlos.

# Convertidor de par a placa de accionamiento



Componente	Par especificado
Convertidor de par a placa de accionamiento -flecha-	60 Nm