


Número de parte de mecatrónica:



P...	Número de...	Denominación	Observ...	Ud.	Indicac...
		mecatronica con soft-ware bandeja aceite para cambio de 7 marchas con embrague doble	0CK		tracc.del.
1		caja correderas vease ilustracion, posicion:	325-100,1		
1		caja correderas vease ilustracion, posicion:	325-101,1		
(3)	f 8W2 927 155 BL	Unidad de control para cambio automatico de 7 marchas si es preciso, utilizar con: D - 30.07.2018>>	0CK 301 191 A	1 1	TBF+P... DQ6+7... 7MW
4	N 108 011 01	Tornillo cabeza plana interior torx	M5X16	3	
5	N 911 279 01	Tornillo de brida Torx	M6X25	4	