

1. Introducción

Bienvenido a **Pepsi-Fleet**, la plataforma centralizada para la gestión del mantenimiento de la flota de distribución de PepsiCo. Este sistema permite reportar fallas, gestionar órdenes de trabajo (OT) y visualizar métricas de rendimiento en tiempo real desde cualquier dispositivo con navegador web.

Requisitos Técnicos

- **Dispositivo:** Computador, Tablet o Smartphone.
 - **Navegador:** Google Chrome (Recomendado), Safari o Edge.
 - **Conexión:** Acceso a Internet (Wi-Fi o Datos Móviles).
-

2. Acceso al Sistema

1. Ingrese a la dirección web: <https://proyecto-atp.vercel.app>
2. Verá la pantalla de **Inicio de Sesión**.
3. Ingrese su correo corporativo y contraseña asignada.

Nota: El sistema detectará automáticamente su **Rol de Usuario** y le mostrará las opciones correspondientes a su perfil.

3. Guía por Perfil de Usuario

A. Perfil: Conductor

Objetivo: Reportar fallas mecánicas detectadas en ruta o al ingreso.

Cómo crear una Solicitud de Servicio:

1. En el menú principal, presione el botón "**Nueva Solicitud**".
 2. **Seleccione la Patente** del vehículo en el listado desplegable.
 3. En el campo "Descripción", detalle la falla (Ej: "*Ruido en frenos traseros*").
 4. Presione "**Enviar Solicitud**".
 5. El sistema confirmará el envío y la solicitud quedará en estado "**Pendiente**".
-

B. Perfil: Coordinador / Jefe de Taller

Objetivo: Gestionar el ingreso y asignar los recursos para la reparación.

Paso 1: Agendar Ingreso (Coordinador)

1. Vaya al **"Dashboard de Solicitudes"**. Verá las nuevas peticiones en estado "Pendiente".
2. Revise la disponibilidad del taller.
3. Cambie el estado a **"Agendado"** para autorizar el ingreso del camión.

Paso 2: Asignar Mecánico (Jefe de Taller)

1. Ubique la OT en estado "Agendado".
2. Haga clic en el botón **"Asignar"**.
3. Se desplegará una lista de mecánicos disponibles. Seleccione al responsable (Ej: *Juan Pérez*).
4. La OT cambiará automáticamente a estado **"Asignada"**.

Paso 3: Cierre Administrativo (Jefe de Taller)

1. Cuando una OT aparezca como **"Finalizado"** (por el mecánico), revísela.
2. Verifique la evidencia fotográfica y los comentarios.
3. Haga clic en **"Cerrar OT"**. Esto finaliza el ciclo y archiva el registro.

C. Perfil: Mecánico

Objetivo: Ejecutar la reparación y registrar evidencia.

Cómo gestionar una reparación:

1. Ingrese a la sección **"Mis Tareas"**.
2. Seleccione la OT que tiene asignada.
3. **Iniciar Trabajo:** Cambie el estado a **"En Progreso"** cuando empiece a trabajar.
4. **Registrar Evidencia:**
 - Haga clic en el icono de **Cámara** para subir una foto de la reparación desde su celular.
 - En el campo "Repuestos", anote los insumos utilizados.
5. **Finalizar:** Una vez terminada la reparación, cambie el estado a **"Finalizado"**.

D. Perfil: Supervisor

Objetivo: Monitoreo de indicadores clave (KPIs).

Cómo ver Reportes:

1. Ingrese al menú **"Reportes"**.
 2. El sistema cargará automáticamente el **Dashboard de Gestión**.
 3. Podrá visualizar:
 - Cantidad de OTs activas vs. cerradas.
 - Tiempos promedio de respuesta.
 - Gráficas de rendimiento técnico (Lighthouse).
 4. Utilice los filtros de fecha para ver el rendimiento histórico.
-

4. Solución de Problemas Frecuentes (FAQ)

P: No aparece el nombre del mecánico al asignar. R: El sistema valida la integridad de los datos. Si ocurre esto, actualice la página (F5). La versión actual (v1.2) incluye una validación automática en el servidor para corregir nombres faltantes.

P: No puedo subir la foto de evidencia. R: Verifique su conexión a internet. El sistema optimiza las imágenes automáticamente para redes móviles, pero requiere un mínimo de señal para conectar con el servidor de almacenamiento.

P: ¿Cómo recupero mi contraseña? R: En la pantalla de login, contacte al Administrador del Sistema (Jefe de Taller) para restablecer sus credenciales de Firebase.