

Architekt MIROSLAV PLAINER
STAVITEL
V PLUMLOVĚ

T e c h n i c k á z p r á v a

o škodách způsobených válkou při nuceném vystěhování z Dra-
hanska za německé okupace na domě čp.1 v Bousíně, patřící
manželům Anně a Františku Šrámkovým v Bousíně čp.1.

T e c h n i c k á z p r á v a

o škodách způsobených válkou při nuceném vystěhování z Drahanse za německé okupace na domě čp.1 v Bousíně, patřící manželům Anně a Františku Šrámkovým v Bousíně čp.1.

A. Technický popis škod :

Zdivo je zamokáním jen částečně poškozeno, za to samostatně stojící chlév o půdorysné ploše 5.20 x 7.20 m, je tak rozrušen, že by jej bylo těžko opravit. Vnitřní i venkovní omítky jsou dosti značně poškozeny. Dlažba síně z cementových dlaždic je vytrhána a zcizena. Klenutý strop ve chlévě po zásahu střelou je značně rozrušen, kotliště s kotlem je rozebráno a zničeno.

Vazba střechy je zamokáním částečně poškozena, dřevěný strop nad spodní komorou zničen. Podlaha v kuchyni rovněž zničena, stání va chlévě a sklepě zcizeno, rovněž záklop pater v kolně a ošalování náspru vytrháno a zcizeno. Prkenné a tyčkové oplocení zcizeno, vrata vyžadují větší opravy, tesářské dvěře z části zničeny.

Okna v obytných místnostech uplně zničena, dvěře poškozeny, kování vytrháno a zcizeno, také 1 dvěře.

Krytina střech cementovou taškou zásahem střelby poškozena, plechový seník zcizena.

Kachlový kuchynský sporák a kachlová pokojová kamna zcizena.

Vybílení všech vnitřních i venkovních omítek zničeno.

Hlavní přívod elektriky, jakož i rozvodové světelné vedení, včetně vypínačů, vývodů, krabic a ostatní elektrické instalace vytrháno a zcizeno.

Budova byla nejvíce poškozena tím, že byl soustavně odcizován použitelný materiál a vybavení stavby, jakož i tím že po dobu více jako tří let budova nebyla udržována, takže vliv drsných, horských, povětrnostních poměrů se projevil na dnešním stavu budovy. Není proto vyloučeno, že škody tímto způsobené mohou se projevit i v době pozdější.

B. Výpis materiálu na stavěbní opravy :

Dřevo :

Vazba střech : (8.80x2.80+16.60x6.50+
10.80x5.20+4.00x3.00+4.60x1.40+

4.80x1.10)x1.40x10% = m² 29.73 á 0.06 = m³ 1.783

Strop nad komorou:

3.50 x 4.50 = m² 15.75 á 0.08 = m³ 1.260

Podlaha s polštáři:

4.20 x 4.80 = m² 20.15 á 0.055 = m³ 1.108

S n e š e n o

m³ 4.151

Pře n e š e n o

m³

4.151

Stání ve chlévě a sklepě:

4.00x2.10 + 3.50x5.00 = m³ 25.90 á 0.08 m³ 2.072

Záklop v koleně a patra:

3.50 x 3.00 = m³ 10.50 á 0.035 m³ 0.367

Ošalování násprů: (1.10+4.80+4.60+1.60+

4.00)x2.70 = m³ 43.45 á 0.035 m³ 1.520Prkenný plot mb 21.00 á 0.08 m³ 1.680Tyčkový plot mb 25.00 á 0.06 m³ 1.500Větší oprava vrat m³ 0.400Tesařská dveřní křídla kusů 2 á 0.10 m³ 0.200Celkem dřeva m³ 11.890Železo :29.73 m² vazby střech á 0.10 = kg 2.9715.75 m² stropu á 0.10 = kg 1.5774.10 m² podlahy, záklopy a ošalování á 0.10 = kg 7.41

46.00 mb prkenného a tyčkového plotu á 0.10 = kg 4.60

1 vrata á 7.50 = kg 7.50

Okování oken a dveří kusů 12 á 1.50 = kg 18.00

1 plechový sklopec á 35.00 = kg 35.00

Kování na sporák kus 1 á 100.00 = kg 100.00

Kování na kachlová kamna kus 1 á 25.00 = kg 25.00

Elektrika kg 40000

12.60 mb železného nosiče Iprofil

č.18,3 kusy á 4.20 m dlouhé á 24.50 = kg 308.70

Celkem železa kg 550.75

Cement :

Betonová dlažba :

1.70x4.80x8.15x0.12 x 250 = kg 250

Cihelný strop: 3.50 x 6.00 x 5.00 = kg 105

Do zdiva, omítka a na různé opravy kg 350

Celkem cementu kg 705

Pálené cihly :

Na opravu klenutého stropu ve chlévě kusů 600

Na zazdívání a různé menší opravy kusů 1.000

Celkem cihel kusů 1.600

Krytina :Cementová taška: 29.70 m² x 15 = celkem kusů 445Vápno bílé-kusové :

5.70 m ² zdiva	á 50	kg	= kg	285
100.00 m ² omítka	á 2.-	kg	= kg	200
Na vybílení a různé menší opravy		kg		65
	Celkem	vápna	kg	550

Tabulové sklo :

5 oken 90/130 cm dvojité	= m ²	11.70
2 okna 50/70 cm jednoduchá	= m ²	0.70
	Celkem skla	m ² 12.40

C. Odhad stavebních škod :

5.70 m ² cihelného zdiva	á 720,-	Kčs	4.104.00
10.50 m ² klenutého stropu nad chlévem	á 250,-	"-	2.625,-
35.00 m ² vnitřních stěnových omítek	á 30,-	"-	1.050,-
15.00 m ² rákosových omítek	á 45,-	"-	675,-
50.00 m ² venkovních omítek	á 35,-	"-	1.750,-
8.15 m ² dlažby s cementových dlaždic	á 140,-	"-	1.141,-
Kotliště s kotlem a topící garniturou	"-		1.500,-
29.70 m ² vazby střech	á 100,-		2.970,-
15.75 m ² dřevěného stropu bez podbíjení	á 130,-		2.047.50
20.15 m ² podlahy s polštáři	90,-	"-	1.813.50
25.90 m ² stání chléva a sklepa	60,-	"-	1.554,-
10.50 m ² záklopou patér v kolně	á 50,-	"-	525,-
43.45 m ² ošalování náspu	á 60,-	"-	2.607,-
21.00 mb prkenného plotu	á 100.00	"-	2.100,-
25.00 mb týčkového plotu	á 70,-	"-	1.750,-
Větší oprava vrát ke kolně	"-		800,-
2 tesařská dveřní křídla	á 280,-	"-	560,-
29.70 m ² pokrytí střechy cementovou taškou	á 45,-	"-	1.336.50
1 plechový seník 100/140 cm	"-		450,-
5 oken 90/130 cm dvojité	á 1.800,-	"-	9.000,-

S n e ř e n o K č s 40.358.50

Pře n e s e n o	K č s	40.358.50
1 dvíře jednokřídlové i se zárubní	Kčs	1.500.00
Oprava 4 dveří i s kováním	á 600.-	2.400.-
1 kachlový kuchynský sporák	"-	3.500.-
1 kachlová pokojová kamna	"-	1.800.-
Vybílení všech místností a menkovních omítka	"-	1.200.-
Zřízení hlavní elektrické přípojky	"-	1.000.-
4 světelné výpustky	á 300.-	1.200.-
37.40 m ² půdorysné plochy velmi rozrušeného zděného chléva, se stropem dřevěným a krytinou kamennou břidli	450.-	16.830.-
odhaduje se 1 m ²	"-	
Náklady spojené stechnickými pracemi, jako žádosti o materiál s patřičnými rozpisy, výjimka ze zákazu staveb, výpisy hmot, ocenění škod a pod.	"-	2.300.-

C e l k e m K č s 72.088.50

Zaokrouhleno na obnos K č s 72.000,-

v Plumlově dne 8. března 1946.

Arch. BREITISLAV PAGL

stavitel

PLUMLOV

Architekt MIROSLAV PLAINER

STAVITEL

V PLUMLOVĚ