实验 14 报告

学号: 2017K8009929008 2017K80099290013

姓名:

箱子号: 72

一、实验任务(10%)

掌握 TLB MMU 的知识, 实现 CPU 中虚实地址转换和经过 TLB 访存的过程, 实现 TLB miss 处理。

二、实验设计 (40%)

(一) 总体设计思路

- 1、**地址转换**: 访存地址发出前检查,若位于 unmapped 段则直接抹去高 3 位,若位于 mapped 段,用 TLB 返回的物理页号拼接后得到物理地址
- 2、TLB 例外判断: TLB 返回的 s_found, s_v 和 s_d 用于判断 refill, invalid, modify 三种例外
- 3、TLB 例外处理:
 - * 随例外总线传至 WB 阶段
 - *在 WB 阶段把 c0_EntryHi_vpn2 更新为 badvaddr 中相应的位,并控制 IF 段跳入 TLB 例外的处理 入口

(二) 重要模块设计: TLB 例外判断

1、部分代码

图 1: TLB 例外判断

```
assign es_excode = id_ex_op?id_excode
:(tlb_refill_e&&es_load_op)? 5'h02
:(tlb_refill_e&&es_store_op)? 5'h03
:(tlb_invalid_e&&es_load_op)? 5'h02
:(tlb_invalid_e&&es_store_op)? 5'h03
:(tlb_modifies_e&&es_store_op)? 5'h01
:(overflow?5'h0c
:(data_addr_error?(es_load_op?5'h04:5'h05)
:id_excode));
```

图 2: EXE 阶段 es excode 逻辑

2、功能描述:

- * judge_addr 用于标识访存地址是否位于 unmapped 段
- *EXE 阶段先判断自己的 TLB 例外, 然后和 pre IF 阶段的例外信息合并后一起往后传

(三) 重要模块设计: TLB 例外处理

1、部分代码:

```
//WB阶段
else if((tlb_refill || tlb_invalid || tlb_modifies) && c0_status_exl==0)begin c0_EntryHi_vpn2 <=badvaddr[31:13]; end

//pre IF阶段
assign nextpc = (ws_valid && fs_ex_op && ~ws_tlb_refill) ? 32'hbfc00380 : (ws_valid && fs_ex_op && ws_tlb_refill) ? 32'hbfc00200 : (ws_valid && (fs_eret||ws_re_fe)) ? ws_badvaddr[31:0] : br_taken ? br_target : seq_pc;
```

图 3: TLB 例外处理

2、功能描述:

- * 若有 tlb 例外,在 WB 阶段把 c0_EntryHi_vpn2 更新为 badvaddr 中相应的位
- * 若 WB 传来 tlb refill 例外, 控制 pre IF 段跳入 TLB 例外的处理入口

三、实验过程 (50%)

(一) 实验流水账

周一下午: 阅读任务书, 更新环境, 整理实验思路;

周二到周六:逻辑设计,代码实现,仿真调试,上板运行;

周六晚上: 小组交流代码实现和报告内容;

周一下午: 写报告。

(二) 错误记录

1、错误 1: 端口位数写错

错误现象: 仿真打印错误:

```
Test begin!

[ 22000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0085c
[ 32000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00914
[ 42000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc003f8
[ 52000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00af8

Test end!

—PASS!!!
```

图 4: 仿真报错 1

错误查找过程:

仔细查找新加入的变量的波形,发现其中定义的一个变量应该为 32 位但写成了 1 位导致后续判断出现问题;

修改方法:

正确定义变量 true_data_addr 的位数;

```
wire [31:0]true_data_addr;
assign true_data_addr = judge_addr1? (es_result & 32'h1fffffff) : {pfn_addr1,es_result[11:0]};
图 5: 修正方法 1
```

2、错误 2: 写入 EntryHi 寄存器的判断条件错误

错误现象: 仿真出现指令循环:

```
[ 122000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00200
[ 132000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00304
[ 142000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00350
[ 152000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc002f0
[ 162000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00340
[ 172000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00228
[ 182000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0032c
[ 192000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0032c
[ 202000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00318
[ 212000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00304
[ 232000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00304
[ 232000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00350
[ 242000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00350
[ 242000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00360
[ 252000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00340
```

图 6: 仿真报错

错误查找过程:

发现例外处理时, tlbwi 指令写入的数据错误, 不断引发 tlb_refill 例外, 如下图所示, 正确的值为 1999, 但 EntryHi 寄存器发生改变, tlbwi 时将 5fe00 写入:




图 7: 错误波形

修改方法:

保证只有当之前没有例外的时候(即 c0_status_exl==0)才将 badvaddr 写入 c0_EntryHi_vpn2 寄存器, 具体内容如下:

```
else if((tlb_refill || tlb_invalid || tlb_modifies) && c0_status_exl==0)begin
    c0_EntryHi_vpn2 <=badvaddr[31:13];
end</pre>
```

图 8: 修正方法 2

3、错误 3: 上板错误

错误现象: 晶体管显示为 09000008

错误查找过程:

通过查看报错信息,发现 c_invalid 变量存在多驱动的错误:

```
always @ (posedge clk) begin
    if (reset) begin
        c refill <= 1'b0;
    c_invalid <= 1'b0;

end
    else if (tlb refill == 1'b1) begin
        c refill <= 1'b1;
    end
    else if (to fs valid && fs allowin) begin
        c refill <= 1'b0;
    end
end
always @ (posedge clk) begin
    if (reset) begin
        c_invalid <= 1'b0;
end</pre>
```

图 9: 错误代码 3

修改方法:

保证 reset 的时候只有一处给 c_invalid 赋值。