Ex 3/



$\alpha_m = 0,2$

$\alpha_P = 0,2$

$p_0 = 100 \cdot 10^3$ Pa

$p_1 = 99812.04$ Pa

$p_2 = 99624.08$ Pa

$p_3 = 99053.76$ Pa

$p_4 = 98398.24$ Pa

$p_5 = 97744.72$ Pa

$p_6 = 99624.08$ Pa

$p_7 = 99812.04$ Pa

Ex 2



$p_0 = 100.10^3$ Pa

$p_1 = 99812.04$ Pa

$p_2 = 99624.08$ Pa

$p_3 = 99051.76$ Pa

$p_4 = 98398.24$ Pa

$p_5 = 97024.67$ Pa

$p_6 = 99624.08$ Pa

$p_7 = 99812.04$ Pa

$p_8 = 98523.11$ Pa

$p_9 = 95664.10$ Pa

$p_{10} = 98711.07$ Pa

Ex 3



$p_0 = 500 \cdot 10^3$ Pa *

$p_1 = 99\,852.04$ Pa

$p_2 = 99624.08$ Pa

$p_3 = 99580.53$ Pa

$p_4 = 98666.88$ Pa

$p_5 = 97278.14$ Pa

$p_6 = 99624.08$ Pa

$p_7 = 99733.00$ Pa *

$p_8 = 98666.88$ Pa

$p_9 = 94132.67$ Pa

$p_{10} = 98988.87$ Pa *

$p_{11} = 95295.85$ Pa *

$p_{12} = 97678.48$ Pa

$p_{13} = 98022.22$ Pa

$p_{14} = 98303.52$ Pa *

$p_{15} = 98303.52$ Pa

$p_{16} = 98388.31$ Pa *