国家精品课程/国家精品资源共享课程/国家级精品教材 国家级十一(二)五规划教材/教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第六章 非线性系统的建模与仿真

控制系统的Simulink建模举例(下)

Simulink Modeling Examples of Control Systems (III)



主讲: 薛定宇教授

例6-9 切换系统的仿真

> 状态方程(自治系统) $\dot{x} = A_i x, x_1(0) = x_2(0) = 5$

$$\boldsymbol{A}_1 = \begin{bmatrix} 0.1 & -1 \\ 2 & 0.1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_2 = \begin{bmatrix} 0.1 & -2 \\ 1 & 0.1 \end{bmatrix}$$

> 不稳定矩阵, 切换条件

 \triangleright II、IV象限: $x_1x_2 < 0 \rightarrow A_1$


 \triangleright I、III象限: $x_1x_2 \geqslant 0 \rightarrow A_2$

➤Simulink模型:c6mswi1.mdl——矩阵自动调入



Simulink建模方法

> 过零检测




- > 相平面图
 - >> plot(tout, yout),
 - >> plot(yout(:,1),yout(:,2))
- > 切换系统稳定



例6-10 随机输入系统的建模与仿真

> 非线性系统

$$G(s) = \frac{s^3 + 7s^2 + 24s + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24}, \mathcal{N}(e) = \begin{cases} 2\text{sign}(e), & |e| > 1\\ 2e, & |e| \le 1 \end{cases}$$




> 所需模块

▶白噪声输入:Band-limited White Noise

随机系统仿真的复杂性

- > 以往很多文献中仿真方法都是错的!
 - ightharpoonup随机数模块去激励连续模型存在问题,强度不足 $u_1 = \frac{u}{\sqrt{\Delta T}}$




- ▶必须采用随机过程模拟信号激励
 - ➤Ornstein-Uhlenbeck随机过程
 - ➤ Band Ltd White Noise

Simulink 仿真模型

▶ 仿真模型

▶模型名: c6mnlrsys.mdl



> 概率密度绘制

>> plot(tout(end-500:end),yout(end-500:end))
c=linspace(-2,2,20); y1=hist(yout,c);

>> bar(c,y1/(length(tout)*(c(2)-c(1))))



控制系统建模仿真小节

- 介绍了不同系统结构的Simulink建模方法
- > 对线性系统模块建议采用LTI模块
- > 尤其指出了随机输入信号传统仿真方法的错误

