

多春秋航空 B6970 生产指令 Work Order



	VVO170424999696								
适用性及控制信息Applicability& Control Information									
机号 A/C NO.	B6970 机型				E-AZL131-01-1				
标题 Title	一般目视检查前货舱GENERAL VISUAL INSPECTION OF FORWARD CARGO COMPARTMENT								
首检 Threshold	null		重复检 Interval	4MO 750FC 750FH	MPD号 MPD Item	ZL	-131-01-1	MS号 MS Item	AZL131-01-1
工种 Skill	AIM	E	反馈要求 Feedback	N	MS工时 MS MH		.1	必检 RII	N
编写 Auth			日期 Date	审核者 Reviewer	日期 Date	批准 Approv			日期 Date
陈	42		6-07-21 13:10	7.4.4.E	2016-07-2 13:25	1	(4; 2	*	2016-07-21 13:31
				工作完成	戈 Accomplished	1			_
航站 Base			故障发现 Finding		退单号 Deferred Task			実际人工的 fan X Ho u	
工作者 Operator			日期		完工确认者 Confirmer			日期 Date	<u> </u>
Operator			Date	I I	☆ Risk Tips			Date	
г. п	- 7 / 6 17	А гл	1			77 TH	_		
序号	工作阶段								
1 附件									
MITTI									



B6970

生产指令 Work Order



		工卡施工	部分 Job C	ard Operation Part			
版本 Version	R0		厂家工卡&修订日期 Manuf.Card&Rev.Date		05-21-30-200-001-A & 20160201		
标准工时 ST MH	0.2		授权 Auth		A320-214机型(ME/AV)定检		
编写者 Author	日期 Date		核者 iewer	日期 Date	审批者 Author	日期 Date	
陈恺	2016/07/05	1.4.	女.良	2016/07/05	(4, 2 p	2016/07/06	

工作内容 Contents	工作者 Mech	检验者 Insp
ALL TASK 05-21-30-200-001-A		
GENERAL VISUAL INSPECTION OF FORWARD CARGO COMPARTMENT (AS FAR AS VISIBLE, IF ACT(S) INSTALLED) (EWIS)		
一般目视检查前货舱(尽可能看到的部分,如果已安装ACT(S))(EWIS)		
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment 固定装置,工具,测试和支撑设备		

REFERENCE 参考	DESIGNATION 描述	QTY 数量	SOURCE 来源	REMARK 备注
ALL				
No specific	ACCESS PLATFORM 3M (10 FT)- ADJUSTABLE	AR	АММ	
	可调接近平台 3M (10FT)			

B. Work Zones and Access Panels

工作区域和接近盖板

Zone/Access 区域/接近	ZONE DESCRIPTION 区域描述	SOURCE 来源
ALL		
131	FORWARD CARGO COMPARTMENT前货舱	AMM
132	FORWARD CARGO COMPARTMENT前货舱	AMM
825		AMM

C. Referenced Information 参考信息

REFERENCE	DESIGNATION	SOURCE	REMARK
参考	描述	来源	备注
ALL			



B6970

生产指令 Work Order



	工作者 Mech	检验者 Insp					
	REFER 参		DESIGNATION 描述	SOURCE 来源	REMARK 备注		
	52-30-00-86	60-001-A	Open the FWD or Aft Cargo- Compartment Door with the Yellow Electric Pump	AMM			
	52-30-00-86	60-002-A	Close the FWD or Aft Cargo- Compartment Door with the Yellow Electric Pump	AMM			
_	Job Set-up 准备工作						
<i>AL</i> SU	L BTASK 05-21	I-30-010-0	50-A				
,	A. Get Acce 接近	ss					
	(1) Put a 在区均	n ACCESS 或132的位置	PLATFORM 3M (10 FT)- ADJUSTABI 置放置3米(10英尺)高的可调接近平台	_E in position at z i ∘	one 132.		
	. , .	•	o-compartment door 825 (<mark>ALL</mark> Ref.TA\$ 25 (<mark>ALL</mark> 参考 TASK 52-30-00-860-001		-001-A).		
2. <u>Procedure</u> 程序							
ALL SUBTASK 05-21-30-210-050-A							
A. Inspection 检查							
(1) Do a general visual inspection of the forward cargo compartment (as far as visible, if ACT(S) installed). 对前货舱执行一般目视检查(尽可能看到的部分,如果已安装ACT(S))。							
	(2) Make 确保》						
检查结果 (Checking							
result) 采取措施							
	Maintenan ce)						
	Close-up 结束						
<i>AL</i> SU	L BTASK 05-21	I-30-410-0	50-A				
/	A. Close Acc	cess					

Page **4** of **4**



B6970

生产指令 Work Order



工作内容 Contents	工作者 Mech	检验者 Insp
关闭		
(1) Close FWD cargo-compartment door 825 (ALL Ref.TASK 52-30-00-860-002-A).		
关闭前货舱门825 825 (ALL 参考 TASK 52-30-00-860-002-A)。		
(2) Remove the access platform(s). 移走接近平台。		
END OF TASK		I