Examen final en Machines thermiques

(Durée 2h00)

Documents non autorisés

Exercice nº1: (6 points)

En 1824, Carnot postulait le principe suivant

« Pour qu'un système décrive un cycle moteur, il doit nécessairement échanger de l'énergie avec au moins deux sources à des températures différentes »

1°) Justifier le fait qu'un cycle monotherme ne puisse être moteur.

2°) On considère un système décrivant un cycle moteur ditherme. La machine reçoit le transfert thermique Q_1 de la source chaude S_1 à la température T_1 et le transfert thermique Q_e de la source S_e à la température T_e .

a) Donner le schéma thermodynamique de la machine et préciser les signes des

b) A quelle condition le rendement d'un tel moteur est-il maximal? Le définir et

3°) Dans le cas où le cycle décrit n'est pas réversible, exprimer l'entropie créée Sc sur un cycle en fonction de Q1, Q2, T1 et T2. Déterminer alors le rendement du moteur en fonction de T1, T2, Q1 et Sc.

Exercice n°2: Machine à glace (14 points)

On utilise une machine frigorifique pour fabriquer de la glace. Cette machine est placée dans un local σ, dont la température T, est supposée constante et égale à 20°C.

- 1°) On suppose que la source froide σ₂, constituée par l'eau à congeler, est initialement et reste à la température $T_{\ell} = 0$ °C.
- a) Faire le schéma du fonctionnement de la machine. On fera apparaître clairement les signes des quantités de chaleur Q1 et Q2 échangées par le système transformateur avec les sources de chaleur et de l'énergie mécanique W nécessaire à son fonctionnement.
- b) Donner la définition du coefficient de performance d'une telle machine. Etablir l'expression du coefficient de performance maximal attendu en fonction des températures absolues T1 et T2 des sources froide et chaude. Donner sa valeur numérique.
- c) Calculer alors en kJ et en kWh, l'énergie mécanique minimale W_{min} nécessaire pour transformer une masse m = 100 tonnes d'eau à 0°C en glace à 0°C.