LookSky

Инструкция пользователя Создание файла-задания для построения кривой блеска

Список сокращений:

Метка – Звезда на кадре

ПО – программное обеспечение

Файл-задание – Файл-задание для построения кривой блеска

Функция создания Файла-задания доступна в ПО LookSky v. 3.5.2.

ПО **CoLiTec** использует Файл-задание для построения кривой блеска заданной звезды.

Путь к Файлу-заданию – директория «List_LCP». Имя Файла-задания – «%TelescopeName%_%StarName%.LCP».

Для создания Файла-задания нужно:

1. Активировать пункт меню «Cepвuc» \rightarrow «Pyчной измеритель» и выбрать класс «Переменные звезды — Кривые блеска» (Puc. 1)





Рис. 1 – Окно «Ручной измеритель». Класс «Переменные звезды – Кривые блеска»

2. Загрузить серию кадров с исследуемой переменной звездой и с помощью мыши в окне «Просмотр изображения» отметить главную звезду, главную звезду сравнения и другие звезды сравнения (Рис. 2):

- CTRL + Left Mouse Button добавить новую или переместить метку;
- CTRL + Right Mouse Button удалить метку;






Рис. 2 – Окно «Просмотр изображения». Добавить новую, переместить или удалить метку

3. С помощью команды «*Сохранить метки в файле-задании для построения кривой блеска*...» ■ в окне «*Ручной измеритель*» сохранить Файл-задание в директорию «*List_LCP*» под именем «*TelescopeName*%_*StarName*%.*LCP*».

Дополнительные элементы окна «Ручной измеритель» класс «Переменные звезды — Кривые блеска» позволяют:

- изменять маски именования меток (Рис. 3):



Маска для имени...

– добавлять, редактировать и удалять метки вручную (Рис. 4):




Рис. 4 – Окно «Ручной измеритель», контекстное меню для метки




Рис. 5 – Окно «Редактировать метку»