

## Manual de Usuario para el Asistente de Cortes


Al ejecutar la aplicación aparecerá una ventana que permite introducir cuántos tipos de hojas diferentes se solicitan:



Una vez se ha insertado la cantidad requerida se presiona el botón Aceptar:




Luego la ventana mostrará un formulario semejante al que se muestra a continuación. En caso de haber introducido la cantidad de tipos de hojas incorrecta es posible cambiar este número pulsando el botón **Atrás**:




A continuación se debe insertar las dimensiones de la hoja que se va a cortar en hojas más pequeñas:

<b>⊠</b>	Asistente de Cortes	v ^ &
Entre la dimensión de la	hoja a picar:	
Altura: 100 💠	Ancho: 70 🕏	
Entre las dimensiones de	e las hojas y la demanda:	
Altura: 50 🗘	Ancho: 40	Demanda: 100000 💠
Altura: 60 \$	Ancho: 40 🕏	Demanda: 100000 \$
Altura: 80 🛊	Ancho: 60 🗘	Demanda: 80000 \$
Atrás		Aceptar


Luego se insertan las dimensiones de cada tipo de hoja que se quiere obtener, así como su demanda:




Una vez se hayan insertado todos los datos se inicia el proceso de hallar los patrones pulsando el botón **Aceptar:** 




Mientras transcurre el proceso de hallar los patrones, el cual puede demorar varios minutos, se muestra la siguiente ventana, donde se puede interrumpir el proceso si así se desea mediante el botón **Cancelar**:



Una vez hallados los patrones de Corte, el primero de ellos se va a mostrar en una nueva ventana semejante a la que se encuentra a continuación. Las dimensiones mostradas en los cortes presentan el formato *Ancho X Altura*, sin importar la orientación. Notar que en el fondo se muestra cuántas veces se debe aplicar el patrón para satisfacer la demanda:



En caso de que sean necesarios más de un patrón, estos se van a ir mostrando pulsando el botón **Siguiente**:



En caso de querer volver a mostrar uno de los patrones anteriores, este se puede buscar pulsando el botón **Anterior**:

