

# Introduction à la gestion de production:

- Un peu d'histoire

- Le chemin de l'amélioration



# Définition:

La gestion de la production est la mise en application de méthodes et techniques dans le but d'accomplir la transformation des matières en produits finis. Elle se résume en la combinaison de ressources, parmi lesquelles les moyens matériels (les machines), les moyens humains (le personnel par qualification) et les matières (matières premières, matières consommables), dans un planning avec pour but d'assurer la fabrication du produit en qualité et en quantité définies

http://www.simcore.fr/français/gestion-de-flux/gestion-de-production/



# Objectif:

Être capable de proposer des

solutions de changement en

amélioration continue



# Un peu d'histoire:

- MOYEN AGE: L'artisanat
- ➤ MOITIÉ 16 EME : La manufacture
- > 1780 : La machine à vapeur
- > 1800 : Le machinisme



# 1876: PENHART et LEVASSOR:

# La voiture "artisanale"





# Un peu d'histoire:

> 1880 : Le Taylorisme

Détermine une juste journée de travail

> 1910 : Ses dérives – le Fordisme

L'Organisation Scientifique du Travail



# 1908: Henry FORD-La voiture en série






# 1945: Toyota Production System







Ch. Le Gonidec

Département d'enseignement: Ingénierie des Produits et des Systèmes Industriels (Apprentissage)



### Le chemin de l'amélioration:

- Le socle du changement
- L'évaluation de l'environnement



# Le socle du changement: Un objectif MALIN

- ✓ M MESURABLE
- ✓ A ATTEIGNABLE
- ✓ L LIMITÉ
- ✓ I INDIVIDUEL
- ✓ N NÉGOCIABLE



# Le socle du changement:

# La pyramide MASLOW

Besoin

d'accomplissement

Besoin d'estime

Besoins sociaux

Besoin de sécurité

Besoins physiologiques primaires



### L'évaluation de l'environnement

- > LA TYPOLOGIE DE PRODUCTION
- > LE RELEVÉ DES DONNÉES



### L'évaluation de l'environnement

### **LA TYPOLOGIE DE PRODUCTION:**

- Secteurs d'activité
- Taille de l'entreprise
- Types de structures du produit
- Types de flux



# LE SECTEUR D'ACTIVITÉ

• <u>Définition</u>: un secteur d'activité regroupe les établissements de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale.

Classification des entreprises selon la nature de leur production généralement retenue amène à définir la notion de secteur d'activité.

Primaire, secondaire, tertiaire et maintenant « quaternaire »



### LA TAILLE DE L'ENTREPRISE

- ☐ les PME-PMI : Entreprises dont l'effectif est de moins de 500 salariés.
  - Les entreprises de 0 salariés : dans ce cas l'entreprise n'est le fait que d'un seul individu qui en est le patron.
  - Les entreprises entre 1 et 10 salariés : que l'on appelle aussi TPE (Très petites entreprises).
  - Les « entreprises moyennes » : entre 11 et 499 salariés dans le cas des PMI et entre 11 et 100 dans le cas des PME.
- ☐ les grandes entreprises : dont l'effectif est supérieur à 500 salariés.




### LA STRUCTURE DU PRODUIT


- Structure convergente: ensembles électroniques
- Structure divergente: produits laitiers
- Structure à point de regroupement: automobile
- Structure //: emballages, pneumatiques



#### LES NOMENCLATURES ARBORESCENTES









- Prévisions de ventes PF: 1000 valises
- Prévisions de ventes PR: 65 poignées équipées
- Etats des stocks:
  - PF: 45 valises, 10 poignées équipées
- En Cours: 20 parties inf, 10 coques inf, 10 poignées
- MP: 5 kg/plast noir, 30 kg/plast gris, 100 fermetures



#### Gestion de PRODuction: Introduction

|         |            |           |      |    |         | SOCIE  | 11 LA 8 | ICYCLETTE ECLAIR            |          |                  |        | 1       |
|---------|------------|-----------|------|----|---------|--------|---------|-----------------------------|----------|------------------|--------|---------|
|         |            |           |      | •  | DECC    | HP0S1T | 10H ARB | ORESCENTE MULTINIVEAU 100   | 0016     |                  |        |         |
| MIVEAU  | 4          | 3000      |      | z  |         |        |         |                             |          |                  | Decres | E DELAI |
| RELATIF | HO-ARTICLE | CONFIG    |      | ^  | coerr   | UH     | *V      | DESIGNATION                 | FANTONE? | DELAI            |        | #JUST   |
|         | 100016     |           | ,    |    |         | OH     | 1       | * PARIN ARRIERE             |          |                  |        |         |
|         |            |           | •    |    |         | •      | •       | PARIN ARRIERE               | H        | 10.000           | .000   | 10.000  |
| .1      | 200200     |           | A    |    | 1.0000  | UH     | 2 .     | LEVIER DE FREIN             | ×        | 12.000           | ~~     | 12.000  |
| .1      | 200201     |           | r    |    | 1.0000  | UN     | 2       | GUIDE CABLE .               | H        | 10.000           |        | 10.000  |
| .,2     | 300000     |           | A    |    | 1.0000  | CH     | 3       | SOULON FIXATION CABLE       |          | 15.000           |        |         |
| 2       | 300001     |           |      |    | 1.0000  | UN     | 3       | GAIRE                       | :        | 10.000           | -000   | 15.000  |
| 2       | PW63       |           | A    |    | 1.0000  | UH     | 3       | NONDELLE PLATE 63PM         | 2        | 5.000            | .000   | 10.000  |
| 2       | <b>×63</b> |           | A    |    | 1.0000  | UH     | 3       | ECROU 63res                 | ÷        | 15,000           | .000   | 5.000   |
|         |            |           |      |    |         |        |         |                             |          |                  |        | 13.000  |
| -1      | 200202     |           |      | ,  | 1.0000  | UH     | 2       | FREIH A TIRAGE AXIAL        | N        | 10,000           | .000   | 10.000  |
| 2       | 300002     | •         |      |    | 1.0000  | UN     | 3       | CHAPE                       |          |                  |        |         |
| 2       | 300003     |           |      |    | 1,0000  | tor    | ž       | RESSORT RAPPEL CAUCHE       |          | 20.000           | .000   |         |
| 2       | 300004     |           | Ä    |    | 1.0000  | · UH   | i       | RESSORT RAPPEL DROIT        |          | 15.000           |        | 15,000  |
| 2       | 300005     |           | Ã    |    | 4.0000  | UN     | í       | NONDELLE DE BUTES           |          | 15.000           |        | 15.000  |
| 2       | 300006     |           |      |    | 1.0000  | COM    | 3       | ETRIER INTERLEUR            | :        | 5.000            | _      | 5.000   |
| 2       | 300007     |           |      |    | 1.0000  | UN     | 3       | ETRIER EXTERIGUE            | :        | 10,000           | .000   | 10.000  |
| 2       | 300000     |           |      |    | 2,0000  | UH     | ž       | BACUE                       | :        | 10.000           | .000   | 10.000  |
| 2       | 300009     |           |      |    | 1.0000  | UN     | i       | CABLE AXIAL AVEC EMBOUTS    | :        | 25,000<br>25,000 | .000   | 25.000  |
| 2       | 300010     |           | ٨    |    | 2.0000  | UN     | 3       | PATIN DE PREIN              | :        | 20.000           | .000   | 25,000  |
| 2       | 300015     |           |      |    | .0000   | UN     | 3       | MONDELLE DE MITEE RENFONCEE | :        | 5,000            | .000   |         |
| 2       | XH63       |           | λ    |    | 3.0000  | Util   | 3       | ECHOU BORGHE 63HH           | ũ        | 16.000           | .000   | 16,000  |
| 2       | <b>863</b> |           |      |    | 2.0000  | UH     | 3       | BOULON 63HM                 | ä        | 5.000            | .000   | 5.000   |
| 2       | 116)       |           | ٨    |    | 5.0000- | UM     | 3       | RONDELLE PLATE 63HH         | и.       | 5.000            | .000   | 5.000   |
| 2 .     | THE)       |           | ٨    |    | 2.0000  | UM     | 3       | CONTRE ECROU 63161          | H        | 5.000            | .000   | 5,000   |
| 2       | 546)       |           |      |    | 1.0000  | UM     | 2       | RONDELLE ETOILE 63HH        | - н      | 5.000            | .000   | 5,000   |
| .1      | 200207     |           | ^    |    | 1.0000  | UM     | 2       | CABLE DE FREIN ARRIERE      | ъ.       | 10,000           | .000   | 10.000  |
| .1      | 200208     | - (       |      | ٠. | 1.0000  | UM     | 2       | SUPPORT DE CABLE ARRIERE    |          | 5.200            |        |         |
| .1      | 200209     | - 1       |      |    | 1.0000  | UH     | 2       | BLOC FIXATION ARRIERS       |          | 10.000           | .000   | 5.000   |
| .1      | 200210     | - 1       |      |    | 1.0000  | UH     | 2       | ACHDELLE R                  | Ä .      | 5.000            | .000   | 10.000  |
|         |            |           |      |    |         |        | :       | ı                           |          | 3.000            | .000   | 3.000   |
|         | Anic       | ا<br>سفدا | icle |    |         |        |         |                             |          |                  |        |         |
|         | labri      |           | herd |    |         |        |         |                             |          |                  |        |         |
|         | 1001       | doe ec    |      |    |         | •      |         |                             |          |                  |        |         |


SOCIETE LA BICYCLETTE ECLAIR




### LE TYPE DE FLUX DE PRODUCTION














### FLUX CONTRAINTS





# L'évaluation de l'environnement

- **LA TYPOLOGIE DE PRODUCTION**
- > LE RELEVÉ DES DONNÉES:
  - 1. PRODUIT
  - 2. PROCESSUS




# L'évaluation de l'environnement

- > LE RELEVÉ DES DONNÉES:
  - 1. PRODUIT
    - LES NOMENCLATURES




### LES NOMENCLATURES ÉCLATÉES






#### LES NOMENCLATURES ARBORESCENTES





#### LES NOMENCLATURES ARBORESCENTES





# L'évaluation de l'environnement

- > LE RELEVÉ DES DONNÉES:
  - 2. PROCESSUS
    - LES GAMMES
    - LES STOCKS




### Les gammes de fabrication permettent de :

- calculer la charge sur une période pour chaque poste de charge,
- valider la planification,
- ordonnancer à capacité fini,
- calculer les coûts prévisionnel,
- établir les dossiers de fabrication,
- comparer le réalisé (grâce au suivi de fabrication) avec le prévu.



#### Exemple de gamme:





>LE RELEVÉ DES DONNÉES:

Nomenclatures correctes et à jour précises à 100%.

Gammes de fabrication précise 100%

Relevés de stocks à jour précis à 100%.



# Sur quoi intervenir?

- > LE PRODUIT
- > LES RESSOURCES



# Sur quels produits?

### 2. L'analyse ABC ou diagramme PARETO

- 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires
- 20% des pièces stockées dans une entreprise représentent 80% de la valeur du stock

• ....




# Sur quelles ressources?

### 3. La recherche de la ressource GOULET

Capacité
INFERIEURE
(ou égale)
à la DEMANDE

R3





# **KANBAN:** Etiquette

Méthode de visualisation des flux de production.

Flux physiques
Flux d'information

Méthode d'optimisation des flux de production.



# Merci!