光电检测系统设计



- ▶作业提交时间: 12.22号(周三上课之前)
- >每个同学单独提交一份(纸质版+电子版)
- ➤设计总分10分,12.22号安排6~8位同学展示,展示同学会有相应加分

光电检测系统设计具体要求

至少包括:

- ✓测量原理
- ✓系统组成
- ✓各主要组成部分的设计

最好包括:

- ✓应用背景或检测系统设计的背景介绍
- ✓ 测量实验或仿真
- ✓数据处理
- ✓

例1: 反射型光纤位移测量系统

1. 位移传感机理

如图 11-15 所示,光从光源耦合到输入光纤射向被测物体,再被反射回另一光纤,由检测器接收。设两根光纤的折射率为阶跃型分布,两根光纤的距离为 d,每根光纤直径为 2a,数值 11-16 (a) 所示,这时 11-16 (b) 所示,这时

$$\tan\theta = \frac{d}{2b} \tag{11-6}$$

由于 θ =arcsinNA,所以式(11-6)可写为

$$b = \frac{d}{2\tan(\arcsin NA)} \tag{11-7}$$

很显然,当 $b < [d/2\tan(\arcsin NA)]$ 时,即接收光纤位于光纤像的光锥之外,两光纤的耦合为零,无反射进入接收光纤;当 $b > (d+2a)/2\tan(\arcsin NA)$ 时,即接收光纤位于光锥之内,两光纤的耦合最强,接收光强达到最大值,d的最大检测范围为 $a/\tan(\arcsin NA)$ 。




图 11-15 位移传感器示意图




图 11-16 光纤耦合示意图


如果要定量地计算光耦合系数,就必须计算出输入光纤像的发光锥体与接收光纤端面的交叠面积,如图 11-17(b)所示。由于接收光纤芯径很小,常把光锥边缘与接收光纤芯交界弧线看成直线。通过对交叠面简单的几何分析,不难得到交叠面积与光纤端面积之比,即


$$\alpha = \frac{1}{\pi} \left\{ \arccos\left(1 - \frac{\delta}{a}\right) - \left(1 - \frac{\delta}{a}\right) \sin\left[\arccos\left(1 - \frac{\delta}{a}\right)\right] \right\}$$
 (11 - 8)

式中, $\delta=2b\tan(\arcsin NA)$ 。根据式(11-8)可以求出 α 与 δ/a 的关系曲线,如图 11-17 所示假定反射面无光吸收,两光纤的光功率耦合效率为交叠面积与光锥底面积之比,即

$$F = \frac{a\pi a^2}{\pi \left[2b\tan(\arcsin NA)\right]^2} = \alpha \left[\frac{a}{2b\tan(\arcsin NA)}\right]^2$$
 (11 –


根据式(11-9)可以求出反射式位移 b 与光功率耦合效率 F 的关系曲线。图 11-18 的 F 与 b 的关系曲线是在纤芯径 $2a=100\,\mu\mathrm{m}$ 、数值孔径 NA=0.5 和间距 $d=100\,\mu\mathrm{m}$ 条件下获得的。





2. 测量系统组成


如图 11-19 所示为系统组成框图,光纤传感器光源采用激光器,光纤传感器输出与位移 b 成函数关系的光强信号,光强信号经过光电变换、放大器、A/D 转换后输入单片机,再由单片机处理后将测量结果显示并打印出来,单片机对光强与位移特性曲线进行线性处理,以便提高测量精度。



1) 光电转换及放大电路

光电转换元件通常采用光电二极管把光信号转换为电信号。光电二极管采用 PIN 二极管,它的响应时间小于 10⁻⁸ s,电流-电压变换器如图 11 -20 所示,放大器输入端是 PIN 光电二极管输出,可以看成阻抗极大的受光强调制的电流源。放大器要具有极高的输入阻抗,以及极低的失调电压,否则难以检测微弱的电流信号。

从图 11-20 可以看出,转换电阻 R_L 越大,I/V 转换效率越高,但是 R_L 过大会使放大器产生自激。一般 $R_L \leq 1$ M Ω 。若输出电压不够,则可再加一级比例放大。图 11-21 所示为光电变换及放大电路,它由两片 F7650 组成。在 R_L 上并联一个电容是为了进行超前校正。外接电容 C_A 、 C_B 对 F7650 的性能影响很大,应选用漏电小的涤纶电容。为保持电流—电压转换稳定,电阻 R_L 、 R_1 、 R_2 应选用温度系数小的精密电阻(0.1%)。若输出电压 V_o 有交流噪声,则可加一级低通滤波器。







图 11-21 光电变换及放大电路

2) 稳定信号的方法

对于光强度调制测量系统而言,光源的光强漂移是使信号不稳定的主要因素之一。在测量系统中,为了消除光源光强漂移影响,采用图 11-22 所示的补偿光路。图中 I_0 是来自激光器的入射光强;B 是分束器,它将入射光分成两束投向两个光纤传感器 f_m 和 f_c ,分光比是 C_1/C_2 。测量光纤传感器 f_m 的输出光强为

$$I_1 = C_1 I_0 f(d)$$



式中, f(d)是探头和测量端面间距 d 的转换函数。

设两个 PIN 光电二极管 D_1 和 D_2 的光电转换系数分别为 C_3 和 C_4 ;两个放大器的放大系数分别为 C_5 和 C_6 ;补偿光纤传感器 f_c 的传输系数为 C_c ,则对于测量信号 V_1 和补偿信号 V_2 ,可分别写为

$$V_1 = C_1 C_3 C_5 I_0 f(d), V_2 = C_2 C_4 C_6 C_c I_0$$

将两式相除可得到

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{C_1 C_3 C_5}{C_2 C_4 C_6 C} f(d)$$
 (11 - 10)

由式(11-10)可见,电压比 V_1/V_2 只是探头和测量端面间距 d 的函数,而与光源的入射光 强 I_0 无关。也就是说,光源光强的漂移对测量结果的影响已被消除了。在实际的测量系统中, V_1/V_2 的运算是在 A/D 转换后由微机完成。

上述方法虽然能够有效消除光源光强漂移的影响,但仍不能消除测量现场可能出现的各种干扰光的影响。这里所说的干扰光主要是指照明光、日光或不可预测的一些杂散光。由于这些干扰光的影响,测量信号是不稳定的,这相当于分光比 C_1/C_2 不是一个常数。为此,为了进一步提高测量精度,可以在光路中插入光调制器,将光信号转换成调制信号后由光电二极管接收,并在光电转换及放大后进行解调。这种方法可以有效地消除干扰光对待测量信号的影响,但也存在由于调制器加入而使测量系统较为复杂的缺点。