2. ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД

2.1 Реле перепада давления (прессостат) PS...

Реле перепада давления **PS...** применяются для определения наличия разрежения, давления или перепада давления воздуха (неагрессивных газов). Применяются в системах вентиляции для определения обрыва приводного ремня центробежного вентилятора, загрязненности воздушного фильтра и т.д.


В базовую комплектацию входит комплект для подключения, состоящий из ПВХ трубки длиной 2 м и Ø4 (внутренний) / 7 (наружный) мм, двух пластиковых ПВХ штуцеров, 2-х винтов.



Технические характеристики:


Контакт:	Беспотенциальный,		
	перекидной		
Коммутируемое напряжение:	3(2) A, 250 B AC		
Подключение:	3 винтовых		
	терминала,		
	кабельный ввод М16		
Рабочая температура:	-20+60 °C		
Температура хранения:	-40+85 °C		
Максимальное давление:	50 кПа		
Диапазоны измеряемых			
давлений:	20-4500 Па		
Измеряемая среда:	Воздух,		
	неагрессивные газы		
Срок службы:	Более 1 000 000		
	операций		
Корпус:	Пластик, ABS		
Степень защиты:	IP 54		
Bec:	150 г (350 г –		
	с комплектующими)		

Размеры:



Электрическое подключение:

Контакт: беспотенциальный, перекидной 3 (2) А, 250В АС. При повышении дифференциального давления контакты 1-3 размыкаются, контакты 1-2 замыкаются.



Модификации:

	Точность измерения					
Модель	Диапазон	Гистерезис	У нижнего	У верхнего	Расчетная	
			предела	предела	мощность	
PS 200	20200 Па	20 Па	20 ± 5 Πa	200 ± 20 ∏a	3(2) A, 250 B AC	
PS 500	30500 Па	20 Па	30 ± 5 ∏a	500 ± 30 Па	3(2) A, 250 B AC	
PS 1500	1001500 Па	80 Па	100 ± 10 ∏a	1500 ± 50 Па	3(2) A, 250 B AC	
PS 4500	5004500 Па	180 Па	500 ± 50 Па	4500 ± 200 Па	5(2) A. 250 B AC	

Рекомендации по установке:

- Установка вертикальная, входными патрубками либо отверстием для кабеля вниз.
- Прессостат имеет два входа:
 - -Канал «+» подключение большего давления или меньшего вакуума;
 - -Канал «-» подключение меньшего давления или большего вакуума.

Внимание:

Установку, обслуживание, ремонт изделия следует выполнять при отключенном напряжении питания. Каждая операция должна выполняться квалифицированным персоналом.