1 Представление чисел с фиксированной точкой. Прямой, обратный и дополнительный код. Формирование битовых признаков переноса, переполнения, отрицательного результата, нуля

Представление чисел с фиксированной точкой. В работе. Мне нужно перезагрузиться в другую систему, дабы найти там материалы.

Прямой, обратный и дополнительный код. Есть три представления чисел с фиксированной точкой в ЭВМ:

- Прямой модуль числа представляется, что для положительных, что и для отрицательных одинаково. Под знак числа отводится старший разряд. Область значений таких чисел симметрична, но ограничена тем, что у нас есть два представления нуля (положительный и отрицательный). Для N-разрядного целого двоичного числа область значений $[-2^{N-1}; 2^{N-1}]$;
- Обратный код представление положительных чисел сходно с прямым. Для представления отрицательных чисел используется инверсия положительного числа того же модуля. Для N-разрядных целых двоичных чисел область значений $[-2^{N-1}+1;2^{N-1}-1]$. Недостаток с двойным кодированием нуля также присутствует, но область значений также симметрична.
- Дополнительный код представление положительных чисел также как и в прямом коде. Код отрицательных чисел формируется посредством инверсии всех разрядов положительного числа и прибавлении единицы. Область значений уже не симметрична (отрицательных чисел на одно больше, если ноль считать ни тем не другим), но исправляется проблема с двойным кодированием нуля. Для N-разрядной сетки двоичных целых чисел область значений $-[-2^{N-1};2^{N-1}-1]$. Обоснование формулы для N-разрядных:

Отрицательное число это:
$$M'=2^N-M$$
, где $M\geq 0$ Прибавим и вычтем из формулы $1:M'=2^N-1+1-M=$
$$=((2^N-1)-M)+1=\bar{M}+1$$

Формирование битовых признаков результата. Регистр флагов — регистр процессора (FLAGS), отражающий текущее состояние процессора. Регистр флагов содержит группу флагов состояния (арифметические флаги) и флаги управления. В БЭВМ регистром состояния является регистр PS (Program State) в его младших 4 разрядах хранятся флаги NZVC.

Перенос (C) СF (Carry Flag) — арифметический флаг переноса, в нем фиксируется перенос из старшего разряда при сложении и заем в старший разряд при вычитании. При умножении CF показывает возможность (=0) и невозможность (=1) представления произведения в том же формате, что и операндов. Флаг переноса является индикатором ошибки переполнения в беззнаковой арифметике. Используется в командах ветвления (условных переходах) для беззнаковой арифметики. В БЭВМ устанавливается по результату только тогда, когда открыт вентиль SETC, для этого используются 3 сигнала (выходящие из АЛУ): $_O$ (Carry old — флаг переноса до исполнения команды), C_N (Carry new — новый флаг, сформировавшийся после исполнения команды), C_{14} (Carry 14 — перенос в 14 разряд). На вход коммутатора пропускаются только 2 бита, связанные с переносом: C_N (Либо как C_N с АЛУ, либо как C_O в зависимости от установки вентилей) и C_{14} , использующийся для выставления флага переполнения.

Переполнение (V) OF (Overflow Flag) — флаг переполнения. Устанавливается в командах сложения и вычитания, если результат не помещается в формате, при этом и операнды и результат интерпретируются как знаковые числа. Аппаратно он формируется совпадением переносов из двух старших разрядов при сложении и заемов в два старших разряда при вычитании (если они совпадают, то флаг равен 0). Переполнение фиксируется 3 способами:

• сравнение знаков операндов и суммы: если знак суммы отличается от знаков операндов, то фиксируется переполнение;

- сравнение переносов из двух старших разрядов: если они не совпадают, то фиксируется переполнение;
- использование модифицированного знака (под знак отводится два разряда, второй дублирует

В БЭВМ флаг переполнения помимо того, что он выставляется лишь при открытом вентиле SETV, использует биты C_N и C_{14} по следующей формуле: $V = C_N \oplus C_{14}$.

- **Отрицательный результат (N)** SF (Sign Flag) флаг знака, в котором копируется старший разряд результата. В БЭВМ копируется именно 15 бит результата при открытом вентиле STNZ.
- Флаг нуля (Z) ZF (Zero Flag) флаг нуля, устанавливается при нулевом значении результата, в противном случае сбрасывается. В БЭВМ устанавливается с помощью 16 входового элемента ИЛИ-НЕ (NOR) при открытом вентиле STNZ.
- 2 Базовые элементы вычислительной техники: ячейки, регистры, шины, вентили, тактовые генераторы, логические схемы, триггеры, счетчики, сумматоры

Ячейки Для хранения информации в ЭВМ используются ячейки памяти двух видов:

- 1. SRAM Static Random Access Memory (Используется в основном в ПЗУ и его видах). Работает на 6 транзисторах за счет положительно-обратной связи. Не требует постоянной подзарядки, данные хранятся и без нее.
- 2. DRAM Dynamic Random Access Memory (Используется в основном в ОЗУ). Требует лишь один транзистор и конденсатор (можно без если транзистор сам имеет паразитную емкость). Требует постоянной подзарядки из-за разрядки конденсатора, иначе данные теряются.

Регистры

Тактовые генераторы

Сумматоры

Шины Набор проводов для передачи информации между компонентами логических схем. Имеет разрядность передаваемой информации, указанную обычно косой чертой на шине с числом разрядов рядом. На своих концах требует установку заглушек, для предотвращения отражения сигнала.

Вентили Один из компонентов логических схем, предназначенный для пропускания или задержки

сигнала. имеет два входа (входнои сигнал и управляющии) и один выход (выходнои сигнал). По су-	ΓV
работает как элемент И при положительном кодировании. При отсутствии управляющего сигнала $(0),$	не
пропускает сигнал на выход (0) , при наличии управляющего сигнала (1) — пропускает вход $(1/0)$.	

Защелки		
Триггеры		
Счетчики		