Restauration et développement scientifique du comput de 1821

J.-P. Rieb et D. Roegel

28.02.2023



État en 1821 et en 2023

- le comput a été construit en 1821 et devait a priori bien fonctionner à ce moment-là ; il y a cependant une incertitude sur un point ;
- le comput est aujourd'hui en bon état, avec un peu d'oxydation et des dérangements mineurs ;

Objectifs d'une intervention

- étudier et documenter le mécanisme (ce qu'aucun horloger et restaurateur ne fait);
- corriger les dérangements qui peuvent l'être, en conservant au maximum l'état et l'histoire du mécanisme; (mais on ne peut conserver parfaitement l'histoire et corriger, deux objectifs incompatibles).

Étude préalable (novembre 2022-mars 2023)

- D. Kleinknecht, J.-P. Rieb, D. Roegel ;
- compréhension du fonctionnement et de la structure ;
- analyse des anomalies ;
- relevés de mesures, photographies, réalisation de plans, etc.
- préparation de l'intervention proprement dite, notamment avec un planning détaillé ;

Intervention de remise en état (mars 2023 ?)

- L. Faullimmel + intervenants de l'étude ;
- démontage
- correction de problèmes ;
- études complémentaires : relevés détaillés, correction des plans, etc. ;
- remontage et réglage.

Quelques exemples de problèmes

parties faussées



parties mal montées



Problématique du réglage

Il ne s'agit pas simplement de démonter/nettoyer/remonter, car :

- le comput est un mécanisme complexe ;
- le démontage représente un risque, car il y a des repères particuliers à respecter ;
- sans précautions, le mécanisme risque d'être mal remonté et de ne pas être fonctionnel ;

Le comput nécessite une étude et une compréhension parfaites avant démontage.

État final

- avant notre intervention, le comput était bloqué dans les années 2060, peut-être depuis longtemps :
- le comput est presque fonctionnel, et il devrait être possible de le rendre opérationnel, au moins dans 99% des cas (les 100% dépendent du levier mal monté);
- il semble utile de laisser le comput fonctionnel et de l'opérer une fois par an, au moins pour servir de contrôle de l'état, et pour assurer la correspondance avec l'horloge astronomique.