Contents

Com-port
CRC
Порты2
Программы2
Часы реального времени
int 1ah4
Программы4
FAT6
Загрузочный сектор логического диска6
Загрузочный сектор FAT126
Описатель файла6
Программы6
КПД
Мышь
int 33h19
Программы20
Misc
Клавиатура
Taŭmen 28

	test al, 000100000; break
	jz not_break
Com-port	print message_break jmp finish
F	not break:
CDC	test al, 00000100b
CRC	jz not error
	print message parity
Порты	not_error:
	test al, 00000001b
_	jz check
Программы	mov dx, port_adr
Адреса портов	in al, dx
•	mov [adr], al
com1 equ 3f8h	finish:
com2 equ 2f8h	endm
com3 equ 3e8h	
com4 equ 2e8h	Получать байты, пока не будет break
Установка DCD	
mov dx, 3f8h + 6	receive_data macro
in al, dx	local check, not_break, not_error, finish
or al, 10000000b	lea di, data
out dx, al	check:
Установка DTR	mov dx, port_adr + 5
mov dx, 3f8h + 4	in al, dx
in al, dx	test al, 00010000b; break
•	jz_not_break
or al, 00000001b out dx, al	print message_break
•	jmp finish
Установка RTS	not_break:
mov dx, base+4	test al, 00000100b
mov al, 00000010b	jz not_error
out dx, al	<pre>print message_parity</pre>
Ждать DCD	not_error:
mov dx, 3f8h + 6	test al, 00000001b
check:	jz check
in al, dx	mov dx, port_adr
test al, 00100000b	in al, dx
jz check	cmp al, manual_break
ждать DTR	jz finish
• •	mov ds:[di], al
mov dx, 3f8h + 4	inc di
check:	inc data_count
in al, dx	cmp data_count, 64
test al, 00000001b; DTR	jz finish
jz check	jmp check finish:
Инициализация порта	endm
;control mode	
mov dx, $3f8h = +3$	Отправить 1 байт
mov al, 10000000b	send_byte macro adr
out dx, al	local send
;sending speed	send:
mov dx, 3f8h	mov dx, port_adr
mov al, low_speed	mov al, adr
out dx, al	out dx, al
mov dx, 3f8h + 1	mov dx, port_adr + 5
mov al, high_speed	in al, dx
out dx, al	test al, 00100000b
sending control word	jz send
mov dx, 3f8h + 3	endm
mov al, 0000111b	Отправить много байт
out dx, al	send data macro
Получить 1 байт	local send
•	mov cx, 64
receive_byte macro adr	lea di, data
local check, not_break, not_error, finish	send:
check:	mov dx, port_adr
mov dx, port_adr + 5	mov al, ds:[di]
in al, dx	,

```
out dx, al
                                                Mov
                                                     AL, 11111001b
                                                                      ; 6 бит на символ
success:
                                            !
      mov dx, port_adr + 5
                                                Int
      in al, dx
                                            ;напишите фрагмент программы,
      bt ax, 5
                                            ;который передает по порту СОМ1
      inc success
      inc di
                                            ;байт 88h в течении 12-ти секунд
      loop send
                                            com1 equ 3F8h
endm
Выдача break
                                            com2 equ 2F8h
mov dx, port_adr + 3
in al, dx
                                            base equ com1
or al, 01000000b
out dx, al
#18. Напишите два варианта настройки
                                            write base+4,88h
порта СОМ2 на скорость 9600 б/с, 1
стоповый бит, 5-разрядный формат,
                                            ;задержка
проверку на нечётность.
                                            mov al,0
                                            out 70h,al
Port equ
              2F8h
                                            in al,71h
             al, 80h
     mov
                                            add al,12h
             dx, Port+3
     mov
                                            daa
Управляющий порт
                                            cmp al,59h
     out
             dx, al
                           ; Режим
                                            ibe L
настройки
             al, OCh
     mov
                                            sub al,60h
             dx, Port
     mov
                                            das
             dx, al
     out
                                            L:
Передача кода скорости
                                            mov bl,al
             dx, Port+3
     mov
                                            M:
Управляющий порт
     mov
             al, 1000b
                                            in al,71h
Задание скорости, чётности и
                                            cmp al,bl
т.п.
                                            jnz M
xor ah, ah
Инициализация СОМ2
                                            write base+4,0
          dx, 2
     mov
     mov
             al, 111 . 11 .
                                            ;написать фрагмент программы, которая
   00
                                            ;автоматически настраивает СОМ1-порт на
                  Spd
                         O/E
                                StB
5Bt
                                            скорость,
      int
              14h
                                            ;с которой на него поступает поток байтов
#1. Напишите фрагмент программы,
которая ожидает сигнала RI и по его
приходу выдаёт сигналы RTS и DTR.
                                            readbyte macro symbol
Все прерывания замаскированы.
                                              local @@loc
     mov
             dx, 3F8h + 6
                                              push ax
LL1: in
              al, dx
                                              push dx
             al, 40h
     test
              LL1
     jΖ
     mov
              al, 3
                                             @@loc:
              dx, 3F8h + 4
     mov
                                              read mus,base+5
             dx, al
     out
                                              mov al, mus
#17. Используя BIOS, напишите
программу инициализации порта СОМ2
                                              test al,1h
для передачи текста повести с
                                              jz @@loc
максимальной скоростью.
   Mov AH, 00h
```

Mov DX, 2

read symbol, base

pop dx read al, base pop ax read al, base endm read al, base

DATA SEGMENT use16 readbyte hi_sp ;speed hi sp db? readbyte lo sp ;speed

lo_sp db?

mus db? write base+3,80h ;setup port

write base,lo_sp ;low byte of speed

write base+1,hi sp ;hi byte of speed **DATA ENDS**

Часы реального времени

int 1ah

INT 1Ah, 00h (0) Read System-Timer Time Counter all Reports the current time of day, and whether 24 hours has passed since 1) the last power-on, 2) the last system reset, or 3) the last systemtimer time read or set.

On entry: AH 00h

CX High-order part of clock count
DX Low-order part of clock count
AL 0 if 24 hours has not passed; Returns:

0 if 24 hours has not passed; else 1 AL

The following formulas convert the clock count to Notes:

the time of day:

Hour = Clock / 65543 (1007h)

Remainder = Clock MOD 65543

Minutes = Remainder / 1092 (444h) Remainder = Remainder MOD 1092 Second = Remainder / 18.21 Remainder = Remainder MOD 18.21

Hundredths = CINT(Remainder * 100)

The "system timer" (as distinguished from the realtime clock) is the timer that's set when the system is started. This time is temporary, lasting only as

long as the system is turned on.

The clock count may also be read as a 4-byte integer at memory location 0:046C. This 4-byte value is equal to the 4-byte integer in CX:DX after Service

00h has been called.

After the call, the flag (at 0:0470h) stating whether 24 hours has passed or not, is cleared.

When TIME is typed at the command line, DOS gets the time by means of this service.

Counts occur at the rate of 18.2 per second.

Программы

Задержка на 10 секунд

Mov ax, 40h Mov es, ax Mov di, 6ch Mov eax, es:di Label:

Mov ebx, ed:di Sub ebx, eax Sub ebx, 182 Jnz Label

Считать количество секунд с 00:00:00

```
get seconds macro mem cell
       pusha
       mov ah, 02h
       int 1ah
       mov bl, dh
       mov al, ch
       xor ah, ah
       aam 16
       aad 10
       mul seconds_in_hour
       mov (word ptr mem_cell)+2, dx
       mov word ptr mem_cell, ax
       mov al, cl
       xor ah, ah
       aam 16
       aad 10
       mul seconds in minute
       mov edx, mem cell
       add edx, eax
       mov al, bl
       xor ah, ah
       aam 16
       aad 10
       add edx, eax
       mov mem_cell, edx
       mov ecx, mem_cell
       popa
endm
```

Считать тики прерыванием

```
get_ticks macro mem_cell
    pusha
    mov ah, 00h
    int 1ah
    mov (word ptr mem_cell)+2, cx
    mov word ptr mem_cell, dx
    popa
endm
```

Считать тики напрямую

```
get_ticks2 macro mem_cell
    pusha
    mov ax, 40h
    mov es, ax
    mov di, 6ch
    mov eax, es:di
    mov mem_cell, eax
    popa
endm
```

#13. Напишите фрагмент программы установки будильника на 12:20:45 микросхемы часов реального времени с использованием BIOS.

```
mov
             ah, 7
     int
             1Ah
             ah, 6
     mov
             ch, 12h
     mov
Время заносится
            cl, 20h
     mov
                             ; B
BCD
            dl, 45h
     MOV
             1Ah
     int
```

#03. Написать программу выдачи с выхода 2-го канала м/с таймера синхроимпульсов скважностью 2 частотой 10КГц, если на вход СLК2 поступают импульсы частотой 1.9МГц.

```
1.9МГЦ/10КГЦ = 190 = 0BEh - константа mov al, 10110110b; out 43h, al mov al, 0BEh out 42h, al xor al, al out 42h, al
```

#64. Написать программу, формирующую импульс на выходе 2-го канала микросхемы таймера через 8 мс, если на вход СLK2 поступают импульсы частотой 1,9МГц.

$$Const = f \cdot t = 15200$$

```
Const
               dw
                    15200
     mov
              al, 10110000b;
режим 0,
     out
              43h, al
              ax, Const
     mov
              42h, al
     out
     mov
              al, ah
              42h, al
     out
```

FAT

Загрузочный сектор логического диска

Смещение в секторе	Размер	Содержание
00	3	Инструкция перехода на программу загрузки
03	8	Аббревиатура операционной системы
0Bh	2	Число байтов в секторе (всегда 512)
0Dh	1	Число секторов в кластере
0Eh	2	Размер системной области (включая этот сектор)
10h	1	Число таблиц FAT (чаще всего 2)
11h	2	Число описателей файлов в корневом каталоге (в FAT32 - 0)
13h	2	Общее число секторов на диске (если 0, то размер - в поле со смещением 20h)
15h	1	Тип устройства
16h	2	Размер одной FAT в секторах (0 в FAT32)
18h	2	Число секторов на дорожке
1Ah	2	Число головок
1Ch	4	Абсолютный номер этого сектора
20h	4	Размер диска в секторах

Загрузочный сектор FAT12

Смещение	Размер	Содержимое
24h	1	Номер дисковода для функций BIOS
25h	1	Зарезервировано
26h	1	Сигнатура - 29h
27h	4	Дата/время создания диска
2Bh	11	Метка диска - текстовая строка
36h	8	Аббревиатура файловой системы

Описатель файла

Смещение	Размер	Содержимое
00	8	Имя файла
08	3	Расширение файла
0Bh	1	Атрибуты файла
0Ch	1	Зарезервировано
0Dh	1	Сотые доли секунды создания файла
0Eh	2	Время создания файла
10h	2	Дата создания файла
12h	2	Дата последнего обращения к файлу
14h	2	Старшее слово первого кластера файла
16h	2	Время последней записи в файл
18h	2	Дата последней записи в файл
1Ah	2	Младшее слово первого кластера файла
1Ch	4	Размер файла в байтах

Программы

FAT

#1. На жёстком диске организованно 10 логических дисков. Сколько передвижений головки надо выполнить, чтобы в наихудшем случае добраться до файла, если последний локализован в корневом каталоге?

За 4-передвижения считывается последний диск, 5 – доступ к файлу

#24. Дорожка жёсткого диска содержит 13 секторов, фактор чередования равен 3-м. Укажите порядок расположения секторов на дороже.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	6	2	11	7	3	12	8	4	13	9	5

#32. Скорость вращения жёсткого диска составляет 10 обр./с . Файл занимает 8 смежных секторов, расположенных на 17-и секторной дорожке с фактором чередования 3. Определить время считывания файла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	7		2	8		3			4			5			6	
1	7	13	2	8	14	3	9	15	4	10	16	5	11	17	6	12

$$\Rightarrow$$
 необходимо сделать 2 оборота. Время считывания файла $t = \frac{2 \ [\text{oб}]}{10 \ [\text{of}/c]} = 0.2 \ [\text{c}]$

#31. Напишите фрагмент программы, которая определяет число файлов, хранящихся в корневом каталоге на гибком диске (1.44М). Считать, что их меньше 32.

```
1024 dup (?)
Data
          db
FileCount db
              0
              ah, 2
      mov
                       ; Чтение
              dl, 0
                       ; Дисковод А
      mov
              ch, 0
                        ; Цилиндр
      mov
             cl, 2
                        ; Сектор 19 (абс) - начало корневого каталога
      mov
      mov
              al, 2
                        ; Читать два сектора
       lea
              bx, Data
       int
              13h
; Анализ каталога
             cx, 32
      mov
       lea
             bx, Data
```

LL1:

mov al, [bx] al, al or End jΖ add bx, 32 al, 0E5h cmpjе LL1 FileCount inc loop LL1

End:

#16. Из корневого каталога считан описатель файла. Определить время создания файла и номер начального кластера.

49 52 5F 31 20 20 20 20 45 58 45 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 55 D7 22 OF 00 0C 0A 00 00 DirEntry struc

FileName db 8 dup(?)

Ext db 3 dup(?)

Attr db ?

Reserved db 10 dup(?)

Time dw?
Date dw?

Cluster dw ?

FileSize dd ?

DirEntry ends

I	R	_	1					Е	Χ	Е					
49	52	5F	31	20	20	20	20	45	58	45	20	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	6B	55	D7	22	0F	00	0C	0A	00	00
						Tir	ne	Da	ite	С	ls		Si	ze	

Time Pack 556Bh, Date Pack 22D7h

Время 01010.101011.01011 = 556Вh (5.6.5)

Час Мин Сек = 01011•2

Время 10 : 43 : 22

Дата 0010001.0110.10111 = 22D7h (7.4.5)

1980 + Год Мсц День

Дата 1997 6 23

```
Читать сектор
                                                 read_sector macro
      Начальный кластер OFh
                                                local nth
                 0Ah
      Резмер
                                                       mov ax, sector_number
                                                       cmp ax, 0
#17. Из корневого каталога считано
                                                       jz nth
32 байта - описателя файла.
                                                       convert_sector
                                                       mov ah, 2
Определить дату создания файла и его
                                                       mov dl, 0; A
объем в байтах: 49 52 5F 31 20 20 20
                                                       mov dh, head
20 41 58 45 21 00 00 00 00 00 00 00
                                                       mov ch, track
00 00 00 DE 83 3D 16 15 00 00 87 00
                                                       mov cl, sec
00.
                                                       mov al, 1
Считать корневой каталог
                                                       lea bx, sector
read root macro
                                                       int 13h
      pusha
                                                nth:
      mov ah, 2
                                                endm
      mov al, 14
                                                Писать сектор
      mov cx, 2h
                                                write sector macro
      mov dx, 100h
                                                local nth
      lea bx, root
                                                       mov ax, sector_number
      int 13h
                                                       cmp ax, 0
      popa
                                                       jz nth
endm
                                                       convert_sector
Перевести адрес сектора из физического в
                                                       mov ah, 3
                                                       mov dl, 0; A
логический
                                                       mov dh, head
convert_sector macro
                                                       mov ch, track
local skip, fin
                                                       mov cl, sec
      pusha
                                                       mov al, 1
      mov ax, sector_number
                                                       lea bx, sector
      xor dx, dx
                                                       int 13h
      mov cx, 18
                                                nth:
      shl cx, 1
                                                endm
      div cx
                                                Отформатировать дискету
      mov track, al
                                                          ; RESET
      mov ax, dx
                                                          mov ax, 0000h
      xor dx, dx
                                                          mov dl, [disk_drive]
      push cx
                                                          int 13h
      mov cx, 18
      div cx
      рор сх
                                                          ; PREFORMAT
      mov head, al
                                                          mov ax, 1800h
      mov sec, dl
                                                          mov ch, 80
;corrections
                                                          mov cl, 18
      mov ax, sector_number
      xor dx, dx
                                                          mov dl, [disk drive]
      mov cx, 36
                                                          int 13h
      div cx
      cmp dl, 0
                                                          ; RESET
      jnz skip
      inc head
                                                          mov ax, 0000h
      dec track
                                                          mov dl, [disk drive]
      add sec, 12h
                                                          int 13h
      jmp fin
                                                Отформатировать дорожку
skip:
      mov ax, sector_number
                                                          mov ah, 05h
      xor dx, dx
                                                          mov al, 18
      mov cx, 18
                                                          mov cl, 00
      div cx
      cmp dl, 0
                                                          mov bx, offset buffer ;db
      jnz fin
                                                 512 dup (?)
      dec head
                                                          mov ch, [track]
      add sec, 12h
                                                          mov dh, [head]
fin:
                                                          mov dl, [disk drive]
      popa
endm
                                                          int 13h
```

cmp

al, 0E5h

```
jе
                                                     LL1
Запись на дорожку
                                                     FileCount
                                              inc
      mov ah, 03h
                                              loop
                                                     LL1
     mov bx, offset write buf
                                      End:
      mov al, 18 ; 18
sectors
       mov dl, [disk drive] ;
floppy disk
       mov dh, [head]
zero head (up)
      mov ch, [track]
13th track
       mov cl, 1
                             ;
from 1 sector
       int 13h
Чтение с дорожки
       mov ah, 02h
2nd function
     mov bx, offset read buf
      mov al, 18
                            ; 18
sectors
      mov dl, [disk drive] ;
floppy disk
       mov dh, [head]
zero head (up)
      mov ch, [track]
13th track
      mov cl, 1
                            ;
from 1 sector
       int 13h
#31. Напишите фрагмент программы,
которая определяет число файлов,
хранящихся в корневом каталоге на
гибком диске (1.44М). Считать, что
их меньше 32.
Data db 1024 dup (?)
FileCount db 0
      mov ah, 2
mov dl, 0
                    ; Чтение
;
Дисковод А
      mov ch, 0
Цилиндр
      mov cl, 2 ; Сектор
19 (абс) - начало корневого
каталога
             al, 2 ; Читать
      mov
два сектора
       lea
             bx, Data
       int
             13h
; Анализ каталога
           cx, 32
       mov
             bx, Data
       lea
LL1:
       mov
             al, [bx]
       or
             al, al
       jΖ
             End
       add bx, 32
```

```
;считать первый сектор последнего файла корневого каталога
.386
model small
show macro f
      push ax
      push dx
      mov dx, offset f
      mov ah,9
      int 21h
      pop dx
      pop ax
endm
data segment use16;
 BUFFER DB 512 DUP(?)
                           ;создаем буфер
     cyl db 0 ; цилиндр
     head db 0 ; головка
     sec db 0 ; сектор
data ends
assume cs:code ,ds:data, ss:stack
code segment use16
main:
    mov ax,data;
    mov ds,ax;
     ;---читаем сектора
    MOV AX, SEG BUFFER
    MOV ES,AX
    MOV BX,OFFSET BUFFER
    mov ah,2
     mov al,1
    mov cx,2h
     mov dx,100h
     INT 13H
      mov di, offset buffer
      scan:
      add di,32
      cmp byte ptr es:[di-8],0
      je eom
      cmp byte ptr es:[di-8],0E5h
      je scan
      mov bx,di
      jmp scan
      eom:
      add bx,01Ah
      mov ax,[bx]
      add ax,020h
      pusha
      mov bx,offset cyl
      mov cl, 36; секторов в цилиндре
      div cl
      mov BYTE PTR[bx], al
      mov al, ah
      xor ah, ah
      lea bx, head
      mov cl, 18; секторов на дорожке
      div cl
      mov BYTE PTR[bx], al
      lea bx,sec
      mov BYTE PTR[bx], ah
      mov ah, 2 ; читаем сектор
    mov al, 1 ;к-во секторов
    lea bx, cyl
    mov ch, BYTE PTR[bx] ;номер дорожки
    lea bx, sec
mov cl, BYTE PTR[bx]; сектор, с кот. нач. чит.
    lea bx, head
    mov dh, BYTE PTR[bx]; номер головки
    mov dl, 0
                             ;гибкий диск
    MOV AX, SEG BUFFER
    MOV ES,AX
    lea bx, buffer; разм. прогр. данных
    int 13h
    exit: mov ax,4C00h
    Int 21h
```

```
code ends
stack 200h
end main
```

#4. Написать фрагмент программы, который выполняет сброс контроллера, включает двигатель 1-го НГМД и, если есть второй НГМД, то его также включает.

```
cli
mov al, 0001100b ; Сброс контроллера
mov dx, 3F2h
out dx, al

mov al, 00111100b ; Включение моторов
out dx, al
sti
```

#48. Заполните таблицу данных, которые нужно передать при выполнении командной фазы форматирования дорожки, на которой расположен 155-й сектор. Форматировать на 720Кбайт та, чтобы чтение-запись выполнялись бы возможно медленнее.

```
Фаза команды:
    01001101
               (4Dh)
                       - команда форматирования
    00000100
                        - 155 сектор находится на Head 1
       2
                        - код длины сектора 512
Ν
SC
       9
                        - к-во секторов
       1Bh
GPL
                        - длина GPL
                                      (для 1.44M - 06Ch)
       0FEh
\Box
                        - Заполнитель
```

#37. Написать фрагмент программы, который выполняет фазу чтения результата операции записи на 176-й сектор гибкого диска, отформатированного на 1.44М. Если запись прошла успешно, установить флаг С равным 0, иначе установить этот флаг в 1.

; Чтение al из порта с проверкой готовности

macro

TnAT

```
local
                m1
               dx,3F4h
       mov
m1:
       in
                al,dx
                al,11000000b
       and
                al,11000000b
       cmp
       jne
                m1
       inc
                dx
       in
                al, dx
endm
                                      ; Чтение STO
       InAL
       and
                al,11000000b
                                      ; Маска[Нормальное завершение]
       mov
                ah, al
       InAL
                                      ; Чтение ST1
                al,10110110b
       and
       or
                ax,ax
                Error
       jnz
       clc
       jmp
                Next
Error:
       stc
Next:
       InAL
                                      ; Чтение ST2
```

```
InAL ; Чтение C
InAL ; Чтение H
InAL ; Чтение R
InAL ; Чтение R
```

#60. Написать фрагмент программы, который передвигает головки на 2 дорожки (в сторону увеличения номера) по сравнению с их текущей позицией.

```
; Вывод al в порт с проверкой готовности
OutAL
     macro
              Command
      local
              m1
      mov
              dx,3F4h
m1:
      in
              al, dx
             al,11000000b
      and
              al,10000000b
      cmp
             m1
      ine
              dx
      inc
      mov
              al, Command
              dx,al
      out
endm
OutAL 11001111b
                               ; Относительное позиционирование
головки
      OutAL
      OutAL
```

#1. Какой процент информационной ёмкости используется непосредственно при записи полезной информации в гибком диске 3.5", отформатированной на 720Кбайт?

```
Количество секторов = 80•9•2

Начало дорожки: GAP(80) + SYNC(11) + IAM(4) + GAP(50) = 146

Размер сектора: SYNC(12) + IDAM(4) + CYL(1) + HEAD(1) + SEC(1) +

NL(1) + CRC(1) + GAP(22) + SYNC(12) + DATA_AM(4) + 512 + CRC(1)+GAP(68) =
640
```

Общий объём: (Количество секторов) • (Размер сектора) + (Количество дорожек) • (Начало дорожки) = 944960 байт

Процент информационной ёмкости: (720•1024/944960)•100%=78%

#17. Сколько команд обращения процессора к контроллеру гибкого диска (IN и OUT) надо выполнить, чтобы скопировать полностью информацию с одной дискеты на другую?

```
Дискета 1.44: к-во дорожек 80•2=160
Чтение: команды чтения дорожки ООТ - 9

IN - 7

Итого Оит 9•160=1440

Итого IN 7•160=960
Перемещение головок (Seek): ООТ = 3 • 80 = 240

Sense Interrupt Status ООТ = 1 • 80 = 80 IN = 2 • 80 = 160

Итого для ЧТЕНИЯ:

ООТ = 1440+240+80 = 1760
```

IN = 960 + 160 = 1120

```
Для записи аналогично
   Ответ:
       OUT = 1760 \cdot 2 = 3520
       IN = 1120 \cdot 2 = 2240
       Или 5760
#50. Напишите фрагмент программы, задающий стандартные для дискеты 3.5" (1.44М)
временные параметры.
     Успользуем макрос OutAL из задачи 60
                     ; Команда Specify
            3
     OutAL OAFh
                     ; SRT | HUT
     OutAL 2
                     ; HLT = 2,
#47. Напишите фрагмент программы, который определяет число накопителей,
подключённых к КГМД и номер активного в настоящий момент накопителя.
     Port
               equ 3F0h
     one mes db 'Один накопитель $'
              db 'Два накопителя $'
     two mes
     fisrt
               db 'Активен первый $'
     second
               db 'Активен второй $'
MSG macro S
       lea
              dx, S
       mov
              ah,
              21h
       int
endm
                dx, Port
       mov
                al, dx
       in
                             ; SRA
       test
                al, 40h
       jΖ
                One
       MSG
                two mes
                001
       jmp
One:
       MSG
                one mes
                dx, Port+1
@@1:
       mov
       in
                al, dx
                al, 20h
       test
       jΖ
                F1
                first
       MSG
       jmp
                exit
F1:
       MSG
                second
exit:
#48. Напишите фрагмент программы, который реализует командную фазу чтения 44-го
сектора.
     Успользуем макрос OutAL из задачи 60
         OutAl
                  66h
                             65h - запись
         OutAl
                  0
         OutAl
                  1
                          ; cylinder
         OutAl
                  0
                          ; head
         OutAl
                  9
                          ; логическая нумерация секторов - от 0
```

2

18

1Bh

0FFh

; размер сектора

; к-во секторов

; GPL

; DTL

OutAl

OutAl

OutAl

OutAl

```
WaitInt

InAl ; st0
inal ; st1
inal ; st2
inal ; cyl
inal ; head
inal ; sect
inal ; byte in sect
```

#5. Напишите фрагмент программы установки на нулевую дорожку головок жёсткого диска с выдачей сообщения, если возникли ошибки. Временной параметр движения принять равным 3-м.

```
cli
     mov
            dx, 1F7h
                      ; порт команд / байта состояния
L1:
     bt
            ax, 7
                      ; проверка
     jnc
            L1
                          готовности
     mov
            al, 0001.0011b
                                ; рекалибровка с временным
                       Spd
                                ; параметром передвижения 3
     out
            dx, al
     sti
; Ожидание выполнения
    in
            al, dx
            ax, 7
     bt
     jс
            L2
            al, 0
     bt
            Error
     jс
 . . . . . . . . . . . . . . . .
Error:
```

#01. Заполните таблицу данных, которые нужно передать в рамках командной фазы форматирования дорожки, на которой расположен 99-й сектор. Форматировать на 1.44 Мбайт.

010011016

				0100	11010				
				0000	0100b				
					2				
				1	18				
				2.	Ah				
				F	6h				
С	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Н	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R	1	3	5	7	9	11	13	15	17
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2
С	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Н	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R	2	4	6	8	10	12	14	16	18
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2

{Первая строка таблицы дописана позднее.}

#05. С использованием BIOS выполнить чтение данных, расположенных начиная с 129 сектора по 155 сектор гибкого диска, отформатированного на 1.44 Мбайта. Если при чтении обнаружена ошибка - выдать сообщение.

CODESEG

AH, 02h Mov AL, 16 ${\tt Mov}$ DL, 00h Mov DH, 1 Mov СН, 3 Mov Mov CL, 3 BX, [Buf] Les 13h Int Error Jc Mov AH, 02h Mov AL, 11 Mov DL, 00h

FDC & FAT

	Mov	DH, 0
	Mov	CH, 4
	Mov	CL, 1
	Les	BX, [Buf1]
	Int	13h
	Jc	Error
Error:	Mov Lea Int	AH, 09h DX, [Msg] 21h
DATASEG		
Msg	DB	' Ошибка\$ <i>'</i>

не имеет буфера.

КПД

```
dma_read macro file_name
      cli
                                             outp macro P, D
      mov al, 5h
                                                   mov al, D
      out Oah, al
                                                    out P, al
      out 0ch, al
                                             endm
      mov al, 01110110b
      out 0bh, al
                                                          ax, 1C00h
                                                 mov
      mov al, 14; sectors
                                                         es, ax
                                                 mov
      mov dx, 1f2h
                                                 xor
                                                         di, di
      out dx, al mov al, 2; sector start
                                                         cx, 512
                                                 mov
      mov dx, 1f3h
                                                  . . . . . . . . . . . .
      out dx, al
                                                  cli
      mov al, 0; dor st
                                                 outp 0Ah, 011b ;
      mov dx, 1f4h
                                             остановка второго канала DMA
      out dx, al
                                                 out OCh, al ; copoc
      mov al, 1; dor ml
      mov dx, 1f5h
                                             указателя последовательности
      out dx, al
                                             байт
      mov al, 1; head mov dx, 1f6h
                                                  xor
                                                           ebx, ebx
      out dx, al
                                                          bx, ds
                                                  mov
      mov al, 25h; read 5 times
                                                  shl
                                                           ebx, 4
      mov dx, 1f7h
                                                           eax, eax
      out dx, al
                                                  xor
                                                  mov
                                                           ax, di
      xor eax, eax
                                                          ebx, eax
                                                  add
      mov ax, ds
                                             Физический адрес в EBX
      shl eax, 4
      xor ebx, ebx
                                                           4, bl
      lea bx, root
                                                   outp
      add eax, ebx
                                                           4, bh
                                                   outp
                                                                        ; запись
                                             адреса
      out 4h, al
      xchg al, ah
                                                           ebx, 16
                                                   shr
      out 4h, al
                                                  mov
                                                           al, bl
      shr eax, 16
                                                           dx, 81h
      out 81h, al
                                                  mov
      xchg al, ah
                                                           dx, al
                                                  out
                                                                        ; Запись
      out 81h, al
                                             страницы
      mov ax, 7168
                                                   outp
                                                           5, cl
      out 5h, al
      xchg al, ah
                                                   outp
                                                           5, ch
                                                                        ; Count
      out 5h, al
                                                           OBh, 10000110b;
                                                   outp
      mov al, 2h
                                             (46h) : FDC to Memory
      out 0ah, al
                                             если 4Ah : Memory to FDC
endm
#40. Напишите фрагмент программы,
который настраивает 2 канал КПД на
                                                   outp
                                                           0Ah, 2
приём с контроллера гибкого диска
                                             Разрешение работы с каналом.
512 байт с адреса 1C000h. Контроллер
```

Мышь

int 33h

```
INT 33,0 - Mouse Reset/Get Mouse Installed Flag
AX = 00
  on return
  AX = 0000 mouse driver not installed
       FFFF mouse driver installed
  BX = number of buttons
  - resets mouse to default driver values:
    . mouse is positioned to screen center
       mouse cursor is reset and hidden
    . no interrupts are enabled (mask = 0)
    . double speed threshold set to 64 mickeys per second
    . horizontal mickey to pixel ratio (8 to 8)
    . vertical mickey to pixel ratio (16 to 8)
      max width and height are set to maximum for video mode
INT 33,1 - Show Mouse Cursor
AX = 01
  returns nothing
  - increments the cursor flag; the cursor is displayed if flag
  is zero; default flag value is -1
INT 33,2 - Hide Mouse Cursor
AX = 02
  returns nothing
  - decrements cursor flag; hides cursor if flag is not zero
INT 33,3 - Get Mouse Position and Button Status
AX = 0.3
  on return:
  CX = horizontal (X) position (0..639)
  DX = vertical (Y) position (0..199)
  BX = button status:
     |F-8|7|6|5|4|3|2|1|0| Button Status
       ---- unused
  - values returned in CX, DX are the same regardless of video mode
INT 33,4 - Set Mouse Cursor Position
AX = 04
  CX = horizontal position
  DX = vertical position
  returns nothing
   - default cursor position is at the screen center
  - the position must be within the range of the current video mode
  - the position may be rounded to fit screen mode resolution
INT 33,5 - Get Mouse Button Press Information
  AX = 5
       BX = 0 left button
           1 right button
       on return:
       BX = count of button presses (0-32767), set to zero after call
       CX = horizontal position at last press
       DX = vertical position at last press
       AX = status:
               |F-8|7|6|5|4|3|2|1|0| Button Status
                | | | | | | `---- right button (1 = pressed)
                         ---- unused
```

```
INT 33,6 - Get Mouse Button Release Information
   AX = 6
        BX = 0 left button
             1 right button
        on return:
        BX = count of button releases (0-32767), set to zero after call
        CX = horizontal position at last release
        DX = vertical position at last release
        AX = status
                 |F-8|7|6|5|4|3|2|1|0| Button status
                   | | | | | | | `---- left button (1 = pressed)
| | | | | | `---- right button (1 = pressed)
                             ---- unused
INT 33,7 - Set Mouse Horizontal Min/Max Position
   AX = 7
        CX = minimum horizontal position
        DX = maximum horizontal position
        returns nothing
        - restricts mouse horizontal movement to window
        - if min value is greater than max value they are swapped
INT 33,8 - Set Mouse Vertical Min/Max Position
   AX = 8
        CX = minimum vertical position
        DX = maximum vertical position
        returns nothing
        - restricts mouse vertical movement to window
        - if min value is greater than max value they are swapped
INT 33,9 - Set Mouse Graphics Cursor
   AX = 9
        BX = horizontal hot spot (-16 to 16)
        CX = vertical hot spot (-16 to 16)
        ES:DX = pointer to screen and cursor masks (16 byte bitmap)
        returns nothing
        - screen mask is AND'ed to screen Cursor Mask is XOR'ed
        - bytes 0-7 form the screen mask bitmap
        - bytes 8-F form the cursor mask bitmap
INT 33,A - Set Mouse Text Cursor
   AX = 0A
        BX = 00 software cursor
             01 hardware cursor
        CX = start of screen mask or hardware cursor scan line
        DX = end of screen mask or hardware cursor scan line
        returns nothing
INT 33,B - Read Mouse Motion Counters
   AX = 0B
        CX = horizontal mickey count (-32768 to 32767)
        DX = vertical mickey count (-32768 to 32767)
        - count values are 1/200 inch intervals (1/200 in. = 1 mickey)
Программы
                                                        jz moves
Инициализация мыши
                                                        right_button
      mov ax, 0
                                                 Движение мыши
       int 33h
                                                 moves:
Какая кнопка нажата
                                                        mov ax, 0bh
      mov ax, 3h
                                                        int 33h
      int 33h
                                                        cmp cx, 0
left:
                                                        je skip_x
      test bx, 1
                                                        cmp cl, 0
      jz right
                                                        jl go_left
       left_button
                                                        ;Код для движения вправо
right:
                                                        jmp skip_x
      test bx, 00000010b
                                                 go_left:
```

```
;Код для движения влево
                                                        ah, 1
                                                test
                                                                            ;
skip x:
                                          Нажата правая клавиша?
     mov cx, dx
                                                        PowerOFF
                                                jnz
     cmp cx, 0
     je skip_y
                                          ; Приём остальных байт
     clear_cursor
     cmp cl, 0
                                                lea
                                                        di, MouseEvents
     jl go_up
                                                mov
                                                        al, ah
      ;Код для движения вниз
                                                cld
     jmp skip_y
                                                stosb
go_up:
                                                mov
                                                        cx, 4
     ;Код для движения вверх
skip_y:
                                          LL2:
                                                call
                                                        GetByte
#2. Без использования прерывания Int
                                                stosb
33h BIOS напишите фрагмент
                                                loop
                                                        LL2
программы, который принимает 5 байт
от мыши, которая работает по
                                          ; Обработка события
протоколу 1200. N81 и отключает
                                                jmp
                                                        LL1
питание, если нажата клавиша R.
Πρîòîêîë 1200. N81 - PC mouse
                                          PowerOFF:
MouseEvents db 5 dup(?)
                                                mov
                                                        dx, Port+4
             3F8h
Port equ
                                                xor
                                                        al, al
ds, es - сегмент данных
                                                        dx, al
                                                out
                                          Вылючение мыши
              dx, Port + 4
      mov
              al, 100b
      mov
              dx, al
      out
                                          GetByte proc
; Инициализация РС-мыши
                                                mov
                                                        dx, Port+5
                                                in
                                                        al,dx
                                          no:
LL1: call
             GetByte
                                                        al,1
                                                test
              ah, al
      mov
                                                jΖ
                                                        no
              al, 0F8h
      and
                                                        dx, 5
                                                sub
              al, 80h
      cmp
                                                        al, dx
                                                in
              LL1
      jne
                                                ret
Перейти, если не первый байт (3)
                                          GetByte endp
```

Misc

```
Вывод строки
print macro string
       push ax
       push dx
       lea dx, string
       mov ah, 9
       int 21h
       pop dx
       pop ax
endm
Читать из файла
read data macro
       lea dx, file
       mov ah, 3dh
       xor al, al
       int 21h
       mov bx, ax
       mov ah, 3fh
       lea dx, data
       mov cx, 64
       int 21h
endm
Создание и запись в файл
save_to_file proc
       add count, 2
       mov ah,3ch
       ;створити файл
       xor cx,cx
       mov dx, offset fname
       int 21h
       mov handle, ax
       mov ah,40h
                                     ;писати
в файл
       mov cx, count
                             ;CX = number of
bytes to write
       mov dx,offset buf
                             ;DS:DX -> data
to write
       mov bx, handle
                             ;BX = file
handle
       int 21h
       mov ah,3eh
       ;закрити файл
       mov bx, handle
       int 21h
       ret
save_to_file endp
Вывод ах
print_ax macro
local 11, 12, 13
       push -1
       mov cx, 10
11: mov dx, 0
       div cx
       push dx
       cmp ax, 0
       jne l1
       mov ah, 2h
12: pop dx
       cmp dx, -1
       je 13
       add dl, '0'
       int 21h
       jmp 12
13:
endm
```

```
#1. Написать программу, разрешающую
IRQ8, IRQ9, IRQ13, IRQ14 и
запрещающую IRQ7
    in
            al, 21h
            al, 84h
    or
    out
            21h, al
Разрешение IRQ7 и IRQ2 – второй контроллер
прерываний
    in
           al, 0A1h
            al, 01100011b
    or
Đà cố ả gắi è ả IRQ8, IRQ9, IRQ13, IRQ14
            OA1h, al
    out
    INT 08H IRQ 0 Timer
    INT 09H IRQ 1 Keyboard
    INT 0aH IRQ 2 cascade
    INT 0bH IRQ 3 COM 2/4
    INT Och IRQ 4 COM 1/3
    INT 0dH IRO 5 LPT 2
    INT 0eH IRQ 6 diskette
    INT OfH IRQ 7 LPT 1
    INT 70H IRQ 8 RT Clock
    INT 71H IRQ 9 redir IRQ2
    INT 75H IRQ 13 math chip
    INT 76H IRQ 14 hard disk
```

Клавиатура

#60. Напишите фрагмент программы, который помещает в буфер клавиатуры 2 байта нажатия клавиши 'A' (скан-код 1Eh). Можно использовать BIOS.

```
mov ah, 5
mov cx, 1E41h
int 16h
```

#24. С использованием BIOS напишите фрагмент программы, который настраивает таймер клавиатуры таким образом, что при нажатии клавиши в теч. 0.4 сек. в буфер клавиатуры заносится 6 байт.

```
Mov AH, 03h
Mov AL, 05h
Mov BH, 00h
Mov BL, 0Ch
Int 16h
```

47. Напишите фрагмент программы, без использования BIOS, который определят, что буфер клавиатуры полностью заполнен. (+2)

```
MOV ES, 40h
MOV SI, 1Ah
MOV AX, [word ES:SI]
MOV SI, 1Ch
MOV BX, [word ES:SI]
CMP AX, BX
JE polon
```

Polon: буфер клавиатуры заполнен

Nepolon:

#24. Написать программу очистки буфера клавиатуры до первого символа A, в нём кранящегося.

```
bios data
              segment at 40h
     org 1Ah
Head dw ?
                                ; pointer to keyboard buffer head
Tail
      dw ?
                                ; pointer to keyboard buffer tail
    org 80h
StartPos dw ?
                                ; starting keyboard AT-buffer address
(usually 1Eh)
EndPos
         dw ?
                                ; ending keyboard AT-buffer address
(usually 3Dh)
bios data
           ends
KeyKode A equ 1E41h
                              ; Scan(A)+ASCII(A)
Start:
             bx, bios_data
      mov
                                         ; point DS to BIOS data area
      mov
             ds, bx
      assume ds:bios_data
LL23:
      call GetHeadKey
                                         ;Определяем символ
             EndProc
       jΖ
      cmp
             ax, KeyKode A
       jе
             EndProc
      call GetKey
                                        ; 'Вытаскиваем' его из очереди
       jmp
             LL23
EndProc:
```

; Insert the keycode in AX into the keyboard buffer.

```
; ZF=1 if Buffer is Full, ZF=0 otherwise
Insert proc
       cli
       mov
              bx, Tail
       mov
              dx, bx
       add
              dx, 2
                                    ; calculate next buffer position
              dx, EndPos
       cmp
                                    ; did we overshoot the end?
       jne
              LL1
                                    ;no, then continue
              dx, StartPos
       mov
                                    ; yes, then wrap around
LL1:
              dx, Head
                                    ; is the buffer full?
      cmp
              LL2
                                    ; yes, then end now
       jе
       mov
             [bx],ax
                                    ;insert the keycode
                                    ; advance the tail
       mov
              bx, dx
              Tail, bx
                                    ; record its new position
       mov
LL2:
       sti
       ret
Insert endp
;Get Head the keycode in AX from the keyboard buffer.
; ZF=1 if Buffer is Empty, ZF=0 otherwise
GetHeadKey proc
       cli
              ax, Head
       mov
             ax, Tail
       cmp
              LL65
       jе
             bx, Head
       mov
              ax, [bx]
       mov
       or
              bx,bx
LL65:
      sti
       ret
GetHeadKey endp
; Retreive the keycode in AX from the keyboard buffer and update Head.
; ZF=1 if Buffer is Empty, ZF=0 otherwise
GetKey proc
       cli
             ax, Head
       mov
       cmp
              ax, Tail
       jе
              LL45
       add
             ax, 2
       cmp
             ax, EndPos
             LL46
       jb
       mov
              ax, StartPos
LL46:
       xchg
              Head, ax
       mov
              bx, ax
       mov
              ax, [bx]
              bx,bx
       or
LL45:
      sti
       ret
GetKey endp
       end start
```

#44. Написать фрагмент подпрограммы обработки прерывания 09h, которая игнорирует нажатие клавиши 'A'.

```
Scan A Down
              equ
                    1Eh
                         ; Скан-код нажатия клавиши А
Scan A Up
              equ
                    80h or 1Eh
   KeybordIRQHandler proc
       push
                aх
       in
                al,60h
       cmp
                al, Scan A Down
                @Up Down
       jе
                al, Scan A Up
       cmp
                @Up Down
       jе
       qmŗ
                IntOldRET
@Up Down:
                al, 20h; -end of interrupt
       mov
                20h,al
       out
       pop
                ax
       iret
IntOldRET:
       qoq
                ах
                far int09old
       qmŗ
KeybordIRQHandler endp
```

#22. Написать программу настройки клавиатуры таким образом, чтобы при нажатии клавиши в теч 1с в буфер клавиатуры заносилось 4 повторения символа.

#23. На клавиатуре неисправен индикатор "CapsLock". Напишите программу, которая показывает на экране текстовый дубль неисправного индикатора.

```
IDEAL
CODESEG
                 AX, 0040h
        Mov
                 ES, AX
        Mov
                 [ES:0017h], 01000000b
        Test
        Jz
                  a a 1
                 DX, [Str1]
        Lea
                 @@2
        Jmp
@@1:
                 DX, [Str2]
        Lea
a a 2
                 AH, 09h
        MOV
        Int
                 21h
DATASEG
Str1
        DB
                  'CapsLock активен$'
```

Str2

DB

#24. С использованием BIOS напишите фрагмент программы, который настраивает таймер клавиатуры таким образом, что при нажатии клавиши в теч. 0.4 сек. в буфер клавиатуры заносится 6 байт.

'CapsLock не активен\$'

```
Mov AH, 03h
Mov AL, 05h
Mov BH, 00h; -zaderjka na 0,2 sec
Mov BL, 0Ch; - a tut nujno navernoe 8h dlja skorosti 15 simvolov za
sec tak kak za ostalnie 0,2 secundi uspeet peredatsja tolko 15/5 simvolov = 6
bytes
Int 16h
```

Таймер

#13. Напишите фрагмент программы установки будильника на 12:20:45 микросхемы часов реального времени с использованием BIOS.

```
mov
       ah, 7
       1Ah
int
mov
       ah, 6
      ch, 12h
mov
                      ; Время заносится
                      ; в BCD
      cl, 20h
mov
       dl, 45h
mov
       1Ah
int
```

#53. Напишите фрагмент программы, который измерят время выполнения процедуры

```
АLMA с точностью 0.001с
                   segment at 40h
     bios data
       org 6Ch
      TickCount dd ?
     bios data
                   ends
     data segment
      Freq
              dt
                   1.19318E+6
      Divider dw 256
     data ends
SetConst macro Const_
            al,00110110b
     mov
            43h,al
     out
     mov
            ax, Const
             40h, al
     out
     nop
            al, ah
    mov
             40h, al
     out
                                  ; RConst
endm
     cli
     mov
            ax, bios data
     mov
             gs, ax
     assume gs:bios data, ds: data
            eax, eax
     xor
     xchg
            eax, gs:TickCount
     push
             eax
     SetConst Divider
     sti
     call
            ALMA
     cli
     fild
            dword ptr gs:TickCount
     fdiv
            tbyte ptr Freq
     fimul
            word ptr Divider
     SetConst OFFFFh
     pop
             eax
            gs:TickCount,eax
     mov
     sti
; Результат в ST(0) в секундах
```

#03. Написать программу выдачи с выхода 2-го канала м/с таймера синхроимпульсов скважностью 2 частотой 10КГц, если на вход CLK2 поступают импульсы частотой 1.9МГц.

```
1.9МГц/10КГц = 190 = 0ВЕh - константа mov al, 10110110b; out 43h, al
```

```
mov al, 0BEh
out 42h, al
xor al, al
out 42h, al
```

#64. Написать программу, формирующую импульс на выходе 2-го канала микросхемы таймера через 8 мс, если на вход СLK2 поступают импульсы частотой 1,9МГц.

```
Const = f \cdot t = 15200
```

```
Const dw 15200

mov al, 10110000b; режим 0, out 43h, al mov ax, Const out 42h, al mov al, ah out 42h, al
```

#37. Ко входу GATA 2-го канала таймера подключён сигнальный выход периферийного устройства. Напишите фрагмент программы настройки канала таким образом, чтобы по приходу каждого сигнала GATA выдавался отрицательный импульс длительностью 0.034c.

```
Const:=f•t, f=1.9МГц
               dw
                   6460
     Const
              al, 10110010b; режим 1,
     mov
              43h,al
     out
     mov
              ax, Const
     out
              42h, al
              al, ah
     mov
     out
              42h, al
-таймер-
;--задержка с помощью таймера >=1с
push 40h
pop ds
mov eax, ds: [6Ch]
add eax, 182 ; 182=18, 2*10sec
1: mov ebx, ds: [6Ch]
  cmp eax, ebx
   jne l
; -- задержка с помощью часов реального времени
mov al, 0 ; регистр нынешнего значения секунд
out 70h,al
in al,71h
xchq bl, al
add bl,10h; прибавляем 10 секунд задержки в 2-10системе
cmp bl,59h ;проверяем не вылезло ли за 59сек
```

Клавиатура & Таймер

```
;если меньше равно
sub bl, 60h ;если больше 59сек
das
11: mov al, 2 ; регистр нынешнего значения минут
    out 70h,al
    in al,71h
    xchg cl,al
    add cl,0h; прибавляем Оминут
    daa
    cmp cl,59h
    jbe 12
    sub cl,60h
12: mov al, 4 ; регистр нынешнего значения часов
    out 70h, al
    in al,71h
    xchg dl, al
    add dl,0 ;прибавляем 0 часов
    daa
    cmp dl,59h
    jbe 13
    sub dl,60h
    das
13: mov al, 0 ;начало проверки что заданное
    out 70h, al ;время совпало с нынешним
    in al,71h
    cmp al,bl
    jne 13
    mov al, 2
    out 70h,al
    in al,71h
    cmp al,cl
    jne 13
    mov al,4
    out 70h,al
    in al,71h
    cmp al, dl
    jne 13
;--задержка с помощью таймера на время <1с
mov al,00000100b ;переместить значение счетчика в
out 43h,al
                 ;промежуточный регистр (Рг)
тоу а1,00110100b;00-№ канала,11-читать/писать старший, потом младш байт,
                 ;010-2й режим,0-двоичные данные
out 43h,al
in al, 40h ;читаем состояния счетчика на ах
mov ah, al
in al, 40h
mov bx, ax
sub bx,100 ;тк Сt работает в декременте (отнимаем 100 -задержка на 100мкс)
mov al,00000100b ;фиксируем нынешнее состояние Сt в Pr
out 43h, al
;читаем состояния счетчика на АХ
```

Клавиатура & Таймер

```
mov al.00110100b
out 43h, al
in al,40h
mov ah, al
in al,40h
cmp ax,bx
jne 1
; -- определение времени работы пр-ры с помощью таймера
push 40h
pop ds
mov eax, ds:[6Ch] ; нынешнее время
push eax
call proc
mov ebx, ds: [6Ch]
pop eax
sub ebx, eax ; столько работала процедура в тиках
;для того чтобы получить в секундах нужно поделить на 18,2
-клавиатура-
;--очистить буфер клавиатуры до первого хранящегося в нем символа 'а'
push 40h
pop ds
mov ax,word ptr ds:[1Ah] ;смотрим на указатель головы ;1A/1B lower byte????
mov si,ax
                         ;в si текущее смещение головы
cycle:
cmp byte ptr ds:[si],'a' ; сравниваем текущий символ с искомым
add si, 2 ;тк два байта кода
cmp si, 3Ch ; сравнение с концом буфера
jbe next
mov si,1Eh ;перевод на начало буфера
next:
cmp si, word ptr ds:[1Ch] ; сравнение с хвостом
jne cycle
1: mov ax, [si]
   mov word ptr ds:[1Ah], ах ; теперь голова указывает на смещение искомого
символа
                             ;если символ не найден, то буфер очищается
;--посчитать кол-во символов, находящихся в буфере клавиатуры
push 40h
pop ds
mov al, ds:[1Bh] ;голова
mov ah, ds:[1Dh] ; xBocT
cmp ah, al
jb l
sub ah, al ;если хвост позже головы
shr ah,1
          ;получаем кол-во символов в буфере,тк один символ имеет 2 байта
jmp exit
1: sub al, ah ;если хвост раньше головы
   mov ah, 1Eh ; 30 байт длинна буфера
   sub ah, al
   shr ah,1 ;делим на 2
```

Клавиатура & Таймер

jne time

```
exit:
;при нажатии клавиши в течении 1с в буфер клавы заносить 4 повторения символа
push 40h
pop ds
mov al, 0
out 70h,al
in al,71h
add al,1 ;добавляем 1 секунду
mov bl,al
time: mov si,ds:[1Dh] ;xBOCT
     mov al,ds:[si] ;в al последний символ
      то сх, 4 ; устанавливаем количество дублируемых символов
cycle: add si,2
       cmp si,3Ah ;не вышел ли указатель за конец буфера 60-2
       jbe 1
       mov si,1Eh ;установка указателя на начало буфера
       l: mov ds:[si],al ;дублируем символ
       loop cycle
      mov ax, [si]
                     ;устанавливаем указатель нового хвоста
      mov ds:[1Dh],ax
      mov al,0
      out 70h,al
      in al,71h
      cmp bl,al
```