PIC16CXX - это 8-разрядные микроконтроллеры с RISC архитектурой, (Reduced Instruction Set Computer - Компьютер с сокращенной системой команд), производимые фирмой Microchip Technology. Это семейство микроконтроллеров отличается низкой ценой, низким энергопотреблением и высокой скоростью. Микроконтроллеры имеют встроенное ЭППЗУ ("электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство") программы, ОЗУ данных и выпускаются в 18 и 28 выводных корпусах.

PIC OTP - это однократно программируемые пользователем контроллеры, предназначенные для полностью оттестированных и законченных изделий, в которых не будет проиходить дальнейших изменений кода. Эти контроллеры выпускаются в дешевых пластиковых корпусах с предварительно заданным типом внешнего генератора - кварцевым или RC.

Для отладки программ и макетирования выпускается вариант контроллеров с ультрафиолетовым стиранием. Эти контроллеры допускают большое число циклов записи/стирания и имеют очень малое время стирания - обычно 1-2 минуты. Однако цена таких контроллеров существенно выше, чем однократно программируемых, поэтому их невыгодно устанавливать в серийную продукцию.

Для изделий, программа которых может меняться, либо содержит какие-либо переменные части, таблицы, параметры калибровки, ключи и т.д., выпускается электрически стираемый и перепрограммируемый контроллер PIC16C84. Он также содержит электрически перепрограммируемое ПЗУ даных. Именно такой контроллер мы и будем использовать для экспериментов.

# СЕМЕЙСТВО РІС16СХХ

Особенности и преимущества, которые выделяют эти микроконтроллеры среди других:

- Для применений, связанных с защитой информации, каждый РІС имеет бит секретности, который может быть запрограммирован для запрещения считывания программного кода и ПЗУ данных. При программировании сначала записывается программный код, проверяется на правильность записи, а затем устанавливается бит секретности. Если попытаться прочитать микросхему с установленным битом секретности, то для РІС16С5Х старшие 8 разрядов кода будут считываться как 0, а младшие 4 разряда будут представлять собой скремблированные 12 разрядов команды. Для РІС16С84 аналогично 7 старших разрядов будут считываться нулями, а 7 младших разрядов будут представлять скремблированные 14 разрядов команды. Электрически перепрограммируемое ПЗУ данных РІС16С84 при установке бита защиты не может быть считано. На рисунке 1 представлены все выпускаемые в настоящее время микроконтроллеры и даны их краткие характеристики. (рис на стр 2-1)
- Микроконтроллеры семейства РІС имеют очень эффективную систему команд, состоящую всего из 35 инструкций. Все инструкции выполняются за один цикл, за исключением условных переходов и команд, изменяющих программный счетчик, которые выполняются за 2 цикла. Один цикл выполнения инструкции состоит из 4 периодов тактовой частоты. Таким образом, при частоте 4 МГц, время выполнения инструкции составляет 1 мксек. Каждая инструкция состоит из 14 бит, делящихся на код операции и операнд (возможна манипуляция с регистрами, ячейками памяти и непосредственными данными). Система команд микроконтроллеров РІС16СХХ представлена на рисунке 2. (таблица 7.2 на стр 2-569)
- **Высокая скорость выполнения команд** в РІС достигается за счет использования двухшинной Гарвардской архитектуры вместо традиционной одношинной Фон-Неймановской. Гарвардская архитектура основывается на наборе регистров с

разделенными шинами и адресным пространством для команд и для данных. Набор регистров означает, что все программные объекты, такие как порты ввода/вывода, ячейки памяти и таймер, представляют собой физически реализоваенные аппаратные регистры.

• Память данных (ОЗУ) для PIC16CXX имеет разрядность 8 бит, память программ (ППЗУ) имеет разрядность 12 бит для PIC16C5X и 14 бит для PIC16CXX. Использование Гарвардской архитектуры позволяет достичь высокой скорости выполнения битовых, байтовых и регистровых операций. Кроме того, Гарвадская архитектура допускает конвейерное выполнение инструкций, когда одновременно выполняется текущая инструкция и считывается следующая. В традиционной же Фон-Неймановской архитектуре команды и данные передаются через одну разделяемую или мультиплексируемую шину, тем самым ограничивая возможности конвейеризации. На рисунке 3 показана блок-схема двухшинной структуры PIC16CXX. (рис В на стр 2-536)

Как Вы можете видеть, внутренние физические и логические компоненты, из которых состоит PIC16CXX аналогичны любому другому микроконтроллеру, с которым Вы могли работать до сих пор. Поэтому писать программы для PIC не сложнее, чем для любого другого процессора. Гарвардская архитектура и большая разрядность команды позволяют сделать код для PIC значительно более компактным, чем для других микроконтроллеров и существенно повысить скорость выполнения программ.

# НАБОР РЕГИСТРОВ РІС

Все программные объекты, с которыми может работать РІС, представляют собой физические регистры. Чтобы понять, как работает РІС, нужно разобраться с тем, какие регистры у него существуют и как с каждым из них работать. На рисунке 4 показаны все регистры РІС16С84. (рис 3.7.1 на стр. 2-541)

## НАБОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕГИСТРОВ

Этот набор состоит из регистра косвенной адресации (f0), регистра таймера/счетчика (f1), программного счетчика (f2), регистра слова состояния (f3), регистра выбора (f4) и регистров ввода/вывода (f5,f6).

## **f0** РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ *INDO*

Регистр косвенной адресации f0 физически не существует. Он использует регистр выбора f4 для косвенной выборки одного из 64 возможных регистров. Любая команда, использующая f0, на самом деле обращается к регистру данных, на который указывает f4.

## **f1** РЕГИСТР ТАЙМЕРА/СЧЕТЧИКА *ТМR0*

Регистр таймера/счетчика TMR0 может быть записан и считан как и любой другой регистр. TMR0 может увеличиваться по внешнему сигналу, подаваемому на вывод RTCC, или по внутренней частоте, соответствующей частоте команд. Основное применение таймера/счетчика - подсчет числа внешних событий и измерение времени. Сигнал от внешнего или внутреннего источника также может быть предварительно поделен при помощи встроенного в PIC программируемого делителя.

# **f2** ПРОГРАММНЫЙ СЧЕТЧИК *PCL*

Программный счетчик (PC) используется для генерации последовательности адресов ячеек ПЗУ программы, содержащих 14-разрядные команды. PC имеет разрядность 13 бит, что позволяет прямо адресовать 8Кх14 ячеек ПЗУ. Для PIC16C84 однако, только 1К ячеек физически доступно. Младшие 8 разрядов PC могут быть записаны и считаны через регистр f2, старшие 5 разрядов загружаются из регистра PCLATCH, имеющего адрес 0Ah.

#### **f3** РЕГИСТР СЛОВА СОСТОЯНИЯ *STATUS*

Регистр слова состояния похож на регистр PSW, существующий в большинстве микропроцессоров. В нем находятся бит переноса, десятичного переноса и нуля, а также биты режима включения и биты страничной адресации.

#### **f4** РЕГИСТР ВЫБОРА *FSR*

Как было уже сказано, регистр выбора FSR используется вместе с регистром косвенной адресации f0 для косвенной выборки одного из 64 возможных регистров. Физически задействовано 36 регистров ОЗУ пользователя, расположенных по адресам 0Ch-2Fh и 15 служебных регистров, расположенных по различным адресам.

# **f5, f6** РЕГИСТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА *PORTA, PORTВ*

Регистры f5 и f6 соответствуют двум портам ввода/вывода, имеющимся у PIC16C84. Порт A имеет 5 разрядов PA4-PA0, которые могут быть индивидуально запрограммированы как входы или выходы при помощи регистра TRISA, имеющего адрес 85h. Порт B имеет 8 разрядов PB7-PB0 и программируется при помощи регистра TRISB, имеющего адрес 86h. Задание 1 в разряде регистра TRIS программирует соответствующий разряд порта как вход. При чтении порта считывается непосредственное состояние вывода, при записи в порт запись происходит в буферный регистр.

#### **f8, f9** РЕГИСТРЫ ЭППЗУ *EEDATA, EEADR*

PIC16C84 имеет встроенное электрически перепрограммируемое ПЗУ размером 64 байта, которое может быть считано и записано при помощи регистра данных EEDATA и регистра адреса EEADR. Запись нового байта длится около 10 мсек и управляется встроенным таймером. Управление записью и считыванием осуществляется через регистр EECON1, имеющий адрес 88h. Для дополнительного контроля за записью служит регистр EECON2, имеющий адрес 89h.

## РЕГИСТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Регистры общего назначения представляют собой статическое ОЗУ, расположенное по адресам 0Ch-2Fh. Всего в PIC16C84 можно использовать 36 ячеек ОЗУ.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ W, INTCON, OPTION

К ним относятся рабочий регистр W, используемый в большинстве команд в качестве регистра аккумулятора и регистры INTCON и OPTION. Регистр прерываний INTCON (адрес 0Bh) служит для управления режимами прерывания и содержит биты разрешения прерываний от различных источников и флаги прерываний. Регистр режимов OPTION (адрес 81h) служит для задания источников сигнала для предварительного делителя и таймера/счетчика, а также для задания коэффициента деления предварительного делителя, активного фронта сигнала для RTCC и входа прерывания. Кроме того при помощи регистра OPTION могут быть включены нагрузочные резисторы для разрядов порта В, запрограммированных как входы.

#### СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР WDT

Сторожевой таймер WDT предназначен для предотвращения катастрофических последствий от случайных сбоев программы. Он также может быть использован в приложениях, связанных со счетом времени, например, в детекторе пропущенных импульсов. Идея использования сторожевого таймера состоит в регулярном его сбрасывании под управлением программы или внешнего воздействия до того, как закончится его выдержка времени и не произойдет сброс процессора. Если программа работает нормально, то команда сброса сторожевого таймера CLRWDT должна регулярно выполняться, предохраняя поцессор от сброса. Если же микропроцессор случайно вышел за пределы программы (например, от сильной помехи по цепи питания) либо зациклился на каком-либо участке программы, команда сброса сторожевого таймера скорее всего не будет выполнена в течение достаточного времени, и произойдет полный сброс процессора, инициализирующий все регистры и приводящий систему в рабочее состояние.

Сторожевой таймер в PIC16C84 не требует каких-либо внешних компонентов и работает на встроенном RC генераторе, причем генерация не прекращается даже в случае отсутствия тактовой частоты процессора. Типовой период сторожевого таймера 18 мсек. Можно подключить предварительный делитель на сторожевой таймер и увеличить его период вплоть до 2 сек.

Еще одной функцией сторожевого таймера служит включение процессора из режима пониженного энергопотребления, в который процессор переводится командой SLEEP. В этом режиме PIC16C84 потребляет очень малый ток - около 1 мкА. Перейти из этого режима в рабочий режим можно или по внешнему событию нажатию кнопки, срабатыванию датчика, или по сторожевому таймеру.

## ТАКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

Для микроконтроллеров семейства PIC возможно использование четырех типов тактового генератора:

XT кварцевый резонатор HS высокочастотный кварцевый резонатор LP микропотребляющий кварцевый резонатор RC цепочка

Задание типа используемого тактового генератора осуществляется в процессе программирования микросхемы. В случае задания вариантов ХТ, НЅ и LP к микросхеме подключается кварцевый или керамический резонатор либо внешний источник тактовой частоты, а в случае задания варианта RC - резистор и конденсатор. Конечно, керамический и, особенно, кварцевый резонатор значительно точнее и стабильнее, но если высокая точность отсчета времени не нужна, использование RC генератора может уменьшить стоимость и габариты устройства.

# СХЕМА СБРОСА

Микроконтроллеры семейства РІС используют внутреннюю схему сброса по включению питания в сочетании с таймером запуска генератора, что позволяет в большинстве ситуаций обойтись без традиционного резистора и конденсатора. Достаточно просто подключить вход МСLR к источнику питания. Если при включении питания возможны импульсныме помехи или выбросы, то лучше использовать последовательный резистор 100-300 Ом. Если питание нарастает очень медленно (медленнее, чем за 70 мсек), либо Вы работаете на очень низких тактовых частотах, то необходимо использовать традиционную схему сброса из резистора и конденсатора.

# Система команд РІС-контроллеров серии РІС16С8Х

Каждая команда представляет собой 14-разрядное слово, содержащее поле кода операции OPCODE и поле операндов. Система команд включает в себя

команды работы с байтами, команды работы с битами, команды управления и операции с константами.

Для команд работы с байтами "f" обозначает регистр, с которым производится действие, а бит "d" определяет регистр назначения. При "d"=0 результат помещается в регистр W, при "d"=1 результат помещается в регистр "f", заданный в команде.

Для команд работы с битами "b" обозначает номер бита, участвющего в команде, а "f" - регистр, в котором этот бит расположен.

Для команд управления и операций с константами "k" обозначает 8- или 11-битовую константу или идентификатор.

Все команды выполняются в течение одного командного цикла, кроме следующих двух случаев:

Переход по проверке условия, если результат проверки условия - истина. Изменение счетчика команд как результат выполнения команды.

В этих случаях команда выполняется за два цикла с выполнением второго цикла как NOP. Один командный цикл состоит из четырех периодов генератора. Таким образом, для генератора с частотой 4 МГц время выполнения команды составит 1 мкс. Если выполняется переход по проверке условия или в результате выполнения команды изменился счетчик команд, время выполнения этой команды при тактовой частоте 4 МГц составит 2 мкс.

## Принятые обозначения

**f:** Адрес регистра **W:** Рабочий регистр

**b**: Номер бита в 8-ми разрядном регистре

**k**: Константа

**х:** Не используется. Ассемблер формирует код с x=0

 d:
 Регистр назначения:

 d=0
 - результат в регистре W

 d=1
 - результат в регистре f.

(По умолчанию d=1)

 label:
 Имя метки

 TOS:
 Вершина стека

 PC:
 Счетчик команд

То: Тайм-аут

**PD:** Выключение питания

**dest:** Регистр назначения: рабочий регистр W или регистр, заданный в

команде

[]: Необязательные параметры

(): Содержание-->: Присвоение<>: Битовое полеО: Из набора

ANDLW  Логическое И Константы и  М  ANDWF  Догическое И W и f  DO 0101 dfff ffff  DO 0100 dff fffff  DO 0100 dff ffffff  DO 0100 dff fffff  DO 0100 dff fffff  DO 0100 dff fffff  DO 01	Обозначение	Функция	Циклы	Код команды	Биты состояния	Примечания
ANDLW         Логическое И константы и W         1         11 1001 kkkk kkkk         Z           ANDWF         Логическое И W и f         1         00 0101 dfff ffff         Z         1, 2           BCF         Сброс бита в регистре f         1         01 00bb bfff ffff         1, 2           BFF         Установка бита в регистре f         1         01 01bb bfff ffff         1, 2           BFFSC         Пропустить команду, если four в f равен нулю         1 (2)         01 10bb bfff ffff         3           GUR         Бута в равен нулю         1         1 (2)         01 11bb bfff ffff         3           GUR         Сброс регистра f         1         00 0001 1fff ffff         3         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0001 1fff ffff         2         2           CLRW C Сброс регистра f         1         00 0001 1ff fffff         2         2           CLRW C Крес сторомевого таймера WDT         1         00 0000 1ff fffff         2         1, 2           CLRW C Крес сторомевого таймера WDT         1         00 1001 dfff ffff         2         1, 2           DECF         Декремент регистра f         1         00 1001 dfff ffff         2         1, 2         1           DECFS <td>ADDLW</td> <td>Сложение константы и W</td> <td>1</td> <td>11 111x kkkk kkkk</td> <td>C, DC, Z</td> <td></td>	ADDLW	Сложение константы и W	1	11 111x kkkk kkkk	C, DC, Z	
W   NOTIVE CROSS OF WILD STATES   Wild State   Wild St	ADDWF	Сложение W c f	1	00 0111 dfff ffff	C, DC, Z	1, 2
ANDWF         Логическое И W и f         1         00 0101 dfff ffff         Z         1, 2           BCF         Сброс бита в регистре f         1         01 00bb bfff ffff         1, 2           BFF         Установка бита в регистре f         1         01 01bb bfff ffff         1, 2           BTFSC         Пропустить команду, если бит в f равен нулю         1 (2)         01 10bb bff ffff         3           BTFSS         Пропустить команду, если бит в f равен единице         1 (2)         01 10bb bff ffff         3           CALL         Вызов подпрограммы         2         10 0kkk kkkk kkkk         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 1fff ffff         2         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 1fff ffff         2         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 1fff ffff         2         1, 2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 1fff ffff         2         1, 2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 1001 dfff ffff         2         1, 2           CLRW         Свере регистра f         1         00 1001 dfff ffff         2         1, 2           DECF </td <td>ANDLW</td> <td>Логическое И константы и</td> <td>1</td> <td>11 1001 kkkk kkkk</td> <td>Z</td> <td></td>	ANDLW	Логическое И константы и	1	11 1001 kkkk kkkk	Z	
BCF         Сброс бита в регистре f         1         0100bb bfffffff         1, 2           BSF         Установка бита в регистре f         1         010bb bfff ffff         1, 2           BTFSC         Пропустить команду, если бит в f равен нулю         1 (2)         01 10bb bfff ffff         3           GUR F         Опротустить команду, если бит в f равен единице         1 (2)         01 11bb bfff ffff         3           CALL         Вызов подпрограммы         2         10 0kkk kkkk kkkk         2         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 1fff ffff         2         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 1fff ffff         2         2           CLRWDT         Сброс сторожевого         1         00 0000 1fff ffff         2         1, 2           CLRWDT         Сврос регистра f         1         00 0001 4fff ffff         2         1, 2           CLRWDT         Сврос порожевого         1         00 0001 1fff ffff         2         1, 2           CLRWDT         Сврос регистра f         1         00 1001 dfff ffff         2         1, 2           DECF         Декремент f, пропустить         1 (2)         00 111 dfff ffff         2         1, 2		• •				
BSF         Установка бита в регистре f         1         01 01 01 bb bfffffff         1, 2           BTFSC         Пропустить команду, если бит в f равен нулю         1 (2)         01 10 bb bfffffff         3           BTFSS         Пропустить команду, если бит в f равен единице         1 (2)         01 11 bb bfffffff         3           CALL         Вызов подпрограммы         2         10 0 kkk kkk kkk         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 11fffffff         Z           CLRW         Сброс сторожевого         1         00 0000 0110 0100         TO, PD           TGDROC СТОРОЖЕВОТО         1         00 0000 0110 0100         TO, PD           TOMF         Инверсия регистра f         1         00 1001 dfffffff         Z         1, 2           DECF         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         Incress         Incres	ANDWF				Z	1, 2
BTFSC         Пропустить команду, если бит в 1 равен нулю         1 (2)         01 10bb bfffffff         3           BTFSS         Пропустить команду, если бит в 1 равен единице         1 (2)         01 11bb bfffffff         3           CALL         Вызов подпрограммы         2         10 0 kkk kkkk         C           CLRF         Сброс регистра f         1         00 0001 lfffffff         Z         2           CLRW         Сброс регистра f         1         00 0000 110 0100         TO, PD         TO, PD           CLRWDT         Сброс регистра f         1         00 0000 0110 0100         TO, PD         TO, PD           CLRWDT         Сброс регистра f         1         00 1001 dfff fffff         Z         1, 2           CLRWDT         Инверсия регистра f         1         00 1001 dfff fffff         Z         1, 2           COMF         Декремент регистра f         1         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFS         Декремент, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         N         N           INCFS         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1						
БВТFSS         Пропустить команду, если (оит в f равен единице (оит в f page f out в f out в f page f out в f out в f page f out в f ou						
GNT в f равен единице   CALL   Bызов подпрограммы   2   10 0kkk kkkk kkkk   CALRF   Cброс регистра f   1   00 0001 1fff ffff   Z   2   2   2   2   2   2   2   2   2	BTFSC		1 (2)	01 10bb bfff ffff		3
CALL         Вызов подпрограммы         2         10 0kkk kkkk kkkk         2         2         CLRF         Сброс регистра f         1         00 0001 1fff ffff         Z         2         CLRWDT         Сброс регистра W         1         00 0001 0xxx xxxx         Z         Z         CLRWDT         Сброс сторожевого таймера WDT         1         00 0000 0110 0100         TO, PD         TO, PD <td>BTFSS</td> <td>1</td> <td>1 (2)</td> <td>01 11bb bfff ffff</td> <td></td> <td>3</td>	BTFSS	1	1 (2)	01 11bb bfff ffff		3
CLRF         C6poc perистра f         1         00 0001 1ffffffff         Z         2           CLRW         C6poc perистра W         1         00 0001 0xxx xxxxx         Z           CLRWDT         C6poc сторожевого таймера WDT         1         00 0000 0110 0100         TO, PD           COMF         Инверсия регистра f         1         00 1001 dfff ffff         Z         1, 2           DECF         Декремент регистра f         1         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFSZ         Декремент регистра f         1         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFSZ         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         Interpretation         1         00 1010 dfff ffff         Z         1, 2           INCFSZ         Инкремент регистра f         1         00 111 dfff ffff         Z         1, 2           IORLW         Логическое ИЛИ w и f         1         11 1000 kkkk kkkk         Z           IORWF         Пересылка константы в W         1         11 000 000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVIW         Пересылка константы в W <td>CALL</td> <td></td> <td>2</td> <td>10 0kkk kkkk kkkk</td> <td></td> <td></td>	CALL		2	10 0kkk kkkk kkkk		
CLRW         Сброс регистра W         1         00 0001 0xxx xxxx         Z           CLRWDT         Сброс сторожевого таймера WDT         1         00 0000 0110 0100         TO, PD           COMF         Инверсия регистра f         1         00 1001 dfff ffff         Z         1, 2           DECF         Декремент регистра f         1         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFSZ         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2, 3           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         L         INCF         Uhкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff ffff         Z         1, 2, 3           INCF         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff ffff         Z         1, 2           INCFSZ         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff fffff         Z         1, 2           IORLW         Логическое ИЛИ константы и и w         1 11 1000 kkkk kkkk         Z         1, 2           IORWF         Логическое ИЛИ W и f         1 00 100 0dfff ffff         Z         1, 2           MOVF         Пересылка константы в W         1 10 00 000 0fff fffff         Z					Z	2
CLRWDT         Сброс сторожевого таймера WDT         1         00 0000 0110 0100         TO, PD           COMF         Инверсия регистра f         1         00 1001 dfff ffff         Z         1, 2           DECF         Декремент регистра f         1         00 0011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFSZ         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2, 3           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         Inception in the kink kkk kkk         Inception in the kink kkk kkk         Inception in the kink kkk         Inception in the kink kkk kkkk			1		Z	
COMF         Инверсия регистра f         1         00 1001 dfff ffff         Z         1, 2           DECF         Декремент регистра f         1         00 0011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFSZ         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         Z         1, 2, 3           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         Increase in control of the kink kkkkk         Increase in control of the kink kkkkkkk         Increase in control of the kink kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk	CLRWDT	Сброс сторожевого		00 0000 0110 0100	TO, PD	
DECF         Декремент регистра f         1         00 0011 dfff ffff         Z         1, 2           DECFSZ         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         1, 2, 3           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         1           INCF         Инкремент регистра f         1         00 1010 dfff ffff         Z         1, 2           INCFSZ         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff ffff         Z         1, 2, 3           IORLW         Логическое ИЛИ константы и W         1         11 1000 kkkk kkkk         Z         1           IORWF         Логическое ИЛИ W и f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVF         Пересылка регистра f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVWF         Пересылка W в f         1         10 0000 01ff ffff         Z         1, 2           NOP         Холостая команда         1         00 0000 0000 0000         0         0           OPTION         Загрузкой константы в W         2         10 0000 0000 0000         0         0           RETILW         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2	COMF		1	00 1001 dfff ffff	Z	1, 2
DECFSZ         Декремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1011 dfff ffff         1, 2, 3           GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk         1           INCF         Инкремент peructpa f         1         00 1010 dfff ffff         Z         1, 2           INCFSZ         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff ffff         Z         1, 2, 3           IORLW         Логическое ИЛИ W и f         1         100 1000 dfff ffff         Z         1, 2           IORWF         Логическое ИЛИ W и f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVIW         Пересылка регистра f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVWF         Пересылка w B f         1         10 0000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVWF         Пересылка w B f         1         00 0000 0000 0000         00000 0000         00000 0000           OPTION         Загрузка perистра OPTION         1         00 0000 0000 10010         00000 0000 0000         0000           RETHE         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         00 0000 0000 0000 0000         0000 0000         00000           RLF <td< td=""><td>DECF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	DECF					
GOTO         Переход по адресу         2         10 1kkk kkkk kkkk           INCF         Инкремент регистра f         1         00 1010 dfff ffff         Z         1, 2           INCFSZ         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff ffff         Z         1, 2, 3           IORLW         Логическое ИЛИ константы и W         1         11 1000 kkkk kkkk         Z         Z           IORWF         Логическое ИЛИ W и f         1         00 0100 dfff ffff         Z         1, 2           MOVF         Пересылка регистра f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVWF         Пересылка константы в W         1         11 00xx kkkk kkkk	DECFSZ	Декремент f, пропустить	1 (2)	00 1011 dfff ffff		
INCFSZ         Инкремент f, пропустить команду, если 0         1 (2)         00 1111 dfff ffff         1, 2, 3           IORLW         Логическое ИЛИ константы и W         1         11 1000 kkkk kkkk         Z           IORWF         Логическое ИЛИ W и f         1         00 0100 dfff ffff         Z         1, 2           MOVF         Пересылка регистра f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVLW         Пересылка константы в W         1         11 00xx kkkk kkkk         D           MOVWF         Пересылка W в f         1         00 0000 0xx0 0000         D           NOP         Холостая команда         1         00 0000 0xx0 0000         D           OPTION         Загрузка регистра OPTION         1         00 0000 0000 0000         D           RETHE         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk         C           RETURN         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         00 0000 0000 1000         D           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBWF	GOTO	Переход по адресу	2	10 1kkk kkkk kkkk		
IORLW	INCF		1	00 1010 dfff ffff	Z	1, 2
IORLW         Логическое ИЛИ константы и W         1         11 1000 kkkk kkkk         Z           IORWF         Логическое ИЛИ W и f         1         00 0100 dfff ffff         Z         1, 2           MOVF         Пересылка регистра f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVLW         Пересылка константы в W         1         11 00xx kkkk kkkk         Indicated for the control of	INCFSZ		1 (2)	00 1111 dfff ffff		1, 2, 3
MOVF         Пересылка регистра f         1         00 1000 dfff ffff         Z         1, 2           MOVLW         Пересылка константы в W         1         11 00xx kkkk kkkk         1           MOVWF         Пересылка W в f         1         00 0000 1fff ffff         1           NOP         Холостая команда         1         00 0000 0xx0 0000         1           OPTION         Загрузка регистра OPTION         1         00 0000 0110 0010         1           RETIE         Возврат из прерывания         2         00 0000 0000 1001         1           RETURN         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk         1           REF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBWF         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           TRIS         Загрузка ре	IORLW	Логическое ИЛИ константы	1	11 1000 kkkk kkkk	Z	
MOVLW         Пересылка константы в W         1         11 00xx kkkk kkkk           MOVWF         Пересылка W в f         1         00 0000 1fff ffff           NOP         Холостая команда         1         00 0000 0xx0 0000           OPTION         Загрузка регистра OPTION         1         00 0000 0110 0010           RETIE         Возврат из подпрограммы         2         00 0000 0000 1001           RETURN         Возврат из подпрограммы         2         11 01xx kkkk kkkk           C двиг f влево через         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           REF         Сдвиг f вправо через         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           REEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0110 dfff ffff         C, DC, Z           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	IORWF	Логическое ИЛИ W и f	1	00 0100 dfff ffff	Z	1, 2
MOVWF         Пересылка W в f         1         00 0000 1fff ffff           NOP         Холостая команда         1         00 0000 0xx0 0000           OPTION         Загрузка регистра OPTION         1         00 0000 0110 0010           RETFIE         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk           RETLW         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         00 0000 0000 1000           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0110 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff         XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	MOVF	Пересылка регистра f	1	00 1000 dfff ffff	Z	1, 2
NOP         Холостая команда         1         00 0000 0xx0 0000           OPTION         Загрузка регистра OPTION         1         00 0000 0110 0010           RETFIE         Возврат из прерывания         2         00 0000 0000 1001           RETLW         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk           RETURN         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         00 0000 0000 1000           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff         XORLW         Исключающее ИЛИ константы и W	MOVLW	Пересылка константы в W	1	11 00xx kkkk kkkk		
OPTION         Загрузка регистра OPTION         1         00 0000 0110 0010           RETFIE         Возврат из прерывания         2         00 0000 0000 1001           RETLW         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk           RETURN         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         00 0000 0000 1000           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           SUEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff         00 0000 0110 0fff           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	MOVWF	Пересылка W в f	1	00 0000 1fff ffff		
RETFIE         Возврат из прерывания         2         00 0000 0000 1001           RETLW         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk           RETURN         Возврат из подпрограммы         2         00 0000 0000 1000           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 0100 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff         2           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	NOP	Холостая команда	1	00 0000 0xx0 0000		
RETLW         Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W         2         11 01xx kkkk kkkk           RETURN         Возврат из подпрограммы         2         00 0000 0000 1000           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff         2           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	OPTION	Загрузка регистра OPTION	1	00 0000 0110 0010		
С загрузкой константы в W           RETURN         Возврат из подпрограммы         2         00 0000 0000 1000           RLF         Сдвиг f влево через перенос         1         00 1101 dfff ffff         C         1, 2           RRF         Сдвиг f вправо через перенос         1         00 1100 dfff ffff         C         1, 2           SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	RETFIE	Возврат из прерывания	2	00 0000 0000 1001		
RLF       Сдвиг f влево через перенос       1       00 1101 dfff ffff       С       1, 2         RRF       Сдвиг f вправо через перенос       1       00 1100 dfff ffff       С       1, 2         SLEEP       Переход в режим SLEEP       1       00 0000 0110 0011       ТО, PD         SUBLW       Вычитание W из константы       1       11 110x kkkk kkkk       С, DC, Z         SUBWF       Вычитание W из f       1       00 0010 dfff ffff       C, DC, Z       1, 2         SWAPF       Обмен местами тетрад вf       1       00 1110 dfff ffff       1, 2         TRIS       Загрузка регистра TRIS       1       00 0000 0110 0fff         XORLW       Исключающее ИЛИ       1       11 1010 kkkk kkkk       Z	RETLW		2	11 01xx kkkk kkkk		
RRF       Сдвиг f вправо через перенос       1 00 1100 dfff ffff       C 1, 2         SLEEP       Переход в режим SLEEP       1 00 0000 0110 0011       TO, PD         SUBLW       Вычитание W из константы       1 11 110x kkkk kkkk       C, DC, Z         SUBWF       Вычитание W из f       1 00 0010 dfff ffff       C, DC, Z         SWAPF       Обмен местами тетрад вf       1 00 1110 dfff ffff       1, 2         TRIS       Загрузка регистра TRIS       1 00 0000 0110 0fff         XORLW       Исключающее ИЛИ       1 11 1010 kkkk kkkk       Z	RETURN		2	00 0000 0000 1000		
RRF       Сдвиг f вправо через перенос       1       00 1100 dfff ffff       С       1, 2         SLEEP       Переход в режим SLEEP       1       00 0000 0110 0011       ТО, PD         SUBLW       Вычитание W из константы       1       11 110x kkkk kkkk       C, DC, Z         SUBWF       Вычитание W из f       1       00 0010 dfff ffff       C, DC, Z       1, 2         SWAPF       Обмен местами тетрад вf       1       00 1110 dfff ffff       1, 2         TRIS       Загрузка регистра TRIS       1       00 0000 0110 0fff         XORLW       Исключающее ИЛИ       1       11 1010 kkkk kkkk       Z         константы и W       1       11 1010 kkkk kkkk       Z	RLF	1	1	00 1101 dfff ffff	С	1, 2
SLEEP         Переход в режим SLEEP         1         00 0000 0110 0011         TO, PD           SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff         1           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	RRF	Сдвиг f вправо через	1	00 1100 dfff ffff	С	1, 2
SUBLW         Вычитание W из константы         1         11 110x kkkk kkkk         C, DC, Z           SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z           константы и W         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	SLEEP	Переход в режим SLEEP	1	00 0000 0110 0011	TO, PD	
SUBWF         Вычитание W из f         1         00 0010 dfff ffff         C, DC, Z         1, 2           SWAPF         Обмен местами тетрад вf         1         00 1110 dfff ffff         1, 2           TRIS         Загрузка регистра TRIS         1         00 0000 0110 0fff           XORLW         Исключающее ИЛИ         1         11 1010 kkkk kkkk         Z           константы и W         1         11 1010 kkkk kkkk         Z	SUBLW	Вычитание W из константы	1	11 110x kkkk kkkk		
TRIS       Загрузка регистра TRIS       1       00 0000 0110 0fff         XORLW       Исключающее ИЛИ       1       11 1010 kkkk kkkk       Z         константы и W       2	SUBWF	Вычитание W из f	1	00 0010 dfff ffff		1, 2
XORLW Исключающее ИЛИ 1 11 1010 kkkk kkkk Z константы и W	SWAPF	Обмен местами тетрад вf	1	00 1110 dfff ffff		1, 2
константы и W	TRIS	Загрузка регистра TRIS	1	00 0000 0110 Offf		
	XORLW	•	1	11 1010 kkkk kkkk	Z	
	XORWF		1	00 0110 dfff ffff		1, 2

# Примечание:

- 1. Если модифицируется регистр ввода/вывода (например, MOVF PORTB,1), то используется значение, считываемое с выводов. Например, если в выходной защелке порта, включенного на ввод, находится "1", а внешнее устройство формирует на этом выводе "0", то в этом разряде данных будет записан "0".
- 2. Если операндом команды является содержимое регистра TMRO (и, если допустимо, d=1), то предварительный делитель, если он подключен к TMRO, будет сброшен.
- 3. Если в результате выполнения команды изменяется счетчик команд, или выполняется переход по проверке условия, то команда выполняется за два цикла. Второй цикл выплняется как NOP.

РІС-контроллеры

http://rf.atnn.ru/ pic.html

Система команд РІС-контроллеров серии РІС16C8X

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/pic/asm14/start.htm

Самоучитель по программированию РІС контроллеров для начинающих:

http://www.ikarab.narod.ru/Kea\_20.html