Общий подход к делению проектирования.

Этапы проектирования:

- 1. Деление проектирования по времени вып. работы.
- Научно-исследовательские работы.
- Опытно-конструкторские работы (Эскизное проектирование).
- Рабочее проектирование.
- Создание и испытание опытного образца.
- 2. Вертикальное деление (по характеру учитываемых свойств объекта). 4 этапа:
- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПР НИЕ (распределение функций по техническим и программным свойствам. Структурные и функциональные схемы).
- АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ПР НИЕ (по программным свойствам, разрабатываются алгоритмы и прочее...)
- КОНСТРУКТОРСКОЕ ПР НИЕ (физическая организация схем, приципиальные схемы, размещение на плате, полная техническая документация).
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПР НИЕ (разработка технологий для создания устройства).
- 3. Горизонтальное.(по смежности проектных подразделений)

Каждый из этапов вертикального деления делятся, также по горизонтали:

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПР - НИЕ

- 1. Системное проектирование;
- 2. Логическое проектирование;
- 3. Схемотехническое проектирование;
- 4. Компонентное проектирование.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ПР - НИЕ

- 1. Разработка алгоритмов
- 2. Разработка программ
- 3. Разработка микропрограмм
- 4. Разработка ОС.

КОНСТРУКТОРСКОЕ ПР - НИЕ

- 1. Проектирование "шкаф-стойка";
- 2. Проектирование панелей
- 3. Проектирование модуль, кристалл, ячейка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПР - НИЕ

1. Маршруты 2. Карты 3. Операции 4. Оснастки.