Общая характеристика алгоритмов моделирования.

Алгоритмы моделирования бывают следующих типов:

- 1. Итерационные.
 - 1.1 Простая итерация
 - 1.2 Ускоренная итерация (Зейделя)
- 2. Событийные.

Каждый из типов алгоритмов могут в свою очередь быть паралельными или последовательными.

Суть 1 в том, что на каждом шаге вычисляется значение каждого элемента который есть в схеме.

Суть 2 в том, что на каждом шаге просчитываются только те элементы, на которых могут произойти изменения.

Многозначные модели сигналов чаще используются для итерационных алгоритмов моделирования. Параметры элементов - нединамические. Быстрота - количество итераций, необходимых для расчёта схемы.

В событийных - параметры элементов динамические, но редко используются многозначные модели сигналов.