

- Адреса мікроінструкції в ПМК 1.
- 2. Шина даних(ШД)

3.

- 4. Управління прийманням результату (табл.2.2 стор. 26)
- Управління мікроопераціями (табл.2.3 стор. 27) 5.
- Управління джерелами операндів (табл.2.4. стор. 27) 6.

7. 8.

- Вхід дозволу видачі даних. ОЕ=1 -> видача заборонена (табл.2.1 стор.24)(табл.2.7. стор. 34,35) 9.
- 10. Управління вхідним переносом СІ () (табл.2.19 стор.50)
- 11. Управління зсувами (табл.2.20 стор.51-54)
- 12. Формування сигналу СТ (OECT = 0) (табл.2.17, 2.18 стор.48, 49), управління операціями в RN, RM (OECT = 1) (табл.2.9-2.13 стор. 39-42 + табл.2.16 стор.46)

13.

14.

15.

16.

- 17. Вхід управляючого сигналу дозволу формування коду умови
- 18. Вхід дозволу запису ознак в Рг (табл)
- 19. Вхід дозволу запису ознак в РгМ
- 20. Вхід дозволу зсуву (табл.2.7. стор. 34,35)

21.

22.

23.

24.

25.

- 26. Мікроінструкція переходу(табл.2.27 стор. 80-88)
- 27. Дозвіл аналізу умови (стор.75)
- 28. Інвертування сигналу логічної умови(стор.75)
- 29. Дозвіл формування наступної адреси МК(стор.75)
- 30. Дозвіл запису константи з поля Р МК в РА/ЛЦ ФАМ(стор.75)
- 31. Поле управління вибором входу МУ(стор.75)