Алгоритм ускоренной итерации (2-ая модель сигналов).

Необходимо определить начальное состояние схемы. При вычислении значения на выходе i — того элемента на итерации h значения на входах выбираются следующим образом: если входная линия (линиями схемы будем называть внешние входы схемы и выходы элементов) имеет номер j < i, используется ее значение, полученное на итерации h, а если j > i, — значение, полученное на итерации h - 1.При использовании итераций Зейделя требуемое число итераций зависит от порядка нумерации линий схемы. Поэтому используют алгоритмы ранжирования.

Алгоритм ускоренной итерации:

Количество тактов (проходов) схемы (максимальное количество итераций) = количество обратных связей + 2. При использовании данного алгоритма максимальное число итераций в последовательной схеме из 3 элементов, при изменении входного набора, будет равно 2 тактам, а не за 4 как в алгоритме простой итерации. Для данного алгоритма:

$$Y_{ij}^{k} = F(x^{k}, y_{i1}, ..., y_{ij-1}, y_{i-1j}, ..., y_{i-1n})$$

Если нумерация элементов в схеме неправильная нужно перенумеровать элементы.

Алгоритм ускоренной итерации:

Количество тактов (проходов) схемы (максимальное количество итераций) = количество обратных связей + 2.


При использовании данного алгоритма максимальное число итераций в последовательной схеме из 3 элементов, при изменении входного набора, будет равно 2 тактам, а не за 4 как в алгоритме простой итерации.

Для данного алгоритма:

$$Y_{ij}^{k} = F(x^{k}, y_{i_{1}},...,y_{ij-1}, y_{i-1j},...,y_{i-1n}).$$

Если нумерация элементов в схеме неправильная нужно перенумеровать элементы.

Алгоритм ранжирования Начало



```
r – ранг;
```

k — количество элементов с рангом;


i – номер элемента;

j – номер элемента рангов;

n — количество элементов схемы;

R[r,j] – таблица рангов.

Пример:



$$R_0 - X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6$$

$$R_1 - 1$$
, 3 ($k=2$)

$$R_2 - 2$$
, 7 ($k=4$)

$$R_3 - 4 (k=5)$$

$$R_4 - 5$$
, 8 ($k=7$)


$$R_5 - 6 (k=8)$$

Данный алгоритм не работает для схемы с обратной связью. Для решения данной проблемы используется алгоритм условного ранжирования.

Алгоритм условного ранжирования:

Суть: ранжируем все элементы, которые можем, а после выбираем любой из неранжированных и повторяем операцию. Выбирается либо элемент с наименьшим номером, либо элемент, который имеет наибольшее количество входов.

Пример:



$$R_0 - X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6$$

$$R_1 - 1$$
, 3 ($k=2$)


$$R_2 - 7 (k=3)$$

 $R_3 - 2 (k=4)$


 $R_4 - 4 (k=5)$

 $R_5 - 5$, 8 (k=7)


 $R_5 - 6 (k=8)$



Алгоритм Зейделя



Пример:



Максимальное число итераций $\,i_{
m max}\,=\!4\,.$

Для последовательности наборов:

00, 01, 11.

Для двоичной модели начальное значение на элементах – нулевое.

а	b	1	4	9	11	5	10	2	3	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Для параллельной модели на разных элементах моделируются разные наборы.