
Button Pressed: processStateButton()
Init
setpoint = 72
counter = 1
altcounter = 1
Thread(self.manageDisplay).start()
default()
WaitOff
redLight.off()
blueLight.off()
lcd_line_2 = "Set: 72 off"
Button Pressed: processStateButton()
Button Pressed: processStateButton()
CheckTemp (heat)
blueLight.off()
current_f = int(self.getFahrenheit())
CheckTemp (cool)
redLight.off()
current_f = int(self.getFahrenheit())
current_f < setpoint
current_f >= setpoint
current_f > setpoint
current_f <= setpoint
TurnOn (Heat Blink)
redLight.blink(1, 1)
TurnOn (Heat Solid)
redLight.on()
TurnOn (Cool Blink)
blueLight.blink(1, 1)
TurnOn (Cool Solid)
blueLight.on()
altcounter
altcounter < 6
altcounter > 6
lcd_line_2 = "Temp: " + current_f
altcounter +=1
lcd_line_2 = "Set: " + setpoint + state
altcounter +=1