

## CONSERFLOW S.A. DE C.V.

### PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	PSE-01/F-01		
REVISIÓN	00		
EMICIÓN	01 APP 20		

UBICACIÓN	Vave 1	
FECHA	9-06-23	
TEMA	Residuos liquidas Peligrosos	

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	MIGUEL A MONTAÑO	CHOFER	till.
2	Victor Honord Hortinez Percz	Rugleadau	
3	GRADIN CONEXET CONDIES	TUBERO	
4	Iron Carlos Lago Limina	Soldador	Air 7
5	Dosé + vanisco Rome Mts	Flectico 1	
6	Dorge Sancha Genzala	Pintea dor	STATE OF THE PARTY
7	Edecute Avales Sante 2.	Myonero	Am.
8	Jorge Suil Graman S.	Ayudurt	Shiel
9	Dorce lus Mornes Soutingo	Tubaco	SIL
10	Carlos Elay Martinez aruz	Operador HIAP	
11	Propi Francisco Moutinez Macedo	Procticante - Mantenimiento	fruel framisco
12	Jose Casta redo (goveano	Practicante - MHO	Jan De la Company de la Compan
13	Bartola MA Simoner	Ayudm ty +	C. Je
14	Antonio Garcia Joaquin	Pintor	THE STATE OF THE S
15	Bettha lips flores ualdivia	Almaæn	
16	Adriana Herrera Flores	Almacen	Table
17	Jahir Ivan Wartner Acardo	Almacen	The state of the s
18	Victor Jes Rama Callega	Almagen	X has
19	Juan Jame Martinez Herrera	Almacen Caelinada	
20	Araceli Romas Gimundo	Almacen	Aucet
21	Luis Enrique Macche de los Sinds		Trestal
22	Johan Romero Martinez	Practicante	
23	Casa Gardor Carcon	Davido	Sp/
24	Henry do Cosor de	By Ar O -	ANT
25			
		4 2	

		/	1 /		
DIFUNDIÓ	Letura	Martinez	Bostole	FIRMA	



## **CONSERFLOW S.A. DE C.V.**

## PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	PSE-01/F-01	
REVISIÓN	00	
FMISIÓN	01 ABR 20	

UBICACIÓN		Naue 1	
FECHA		9-06-23	
TEMA	Residuos	lavidos Pelignosas	

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIF.MA
1	Aracell Lopez Vasquez	Montenimiento	13/29
2	Gerardo Trinidad Rivera	Practicante mantenimiento	Lunt
3	Analizette Veloggez Huerta	Mantenimiento	Alth-
4	Raul Palotox Pachero	Chofer	Today Z
5	clesus Altero Lava Hernandia	Superusor	
6	,		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

DIFUNDIÓ lefrad Ma	where Bostelo	FIRMA	



## NOM-052-SEMARNAT-2005

# LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

## **RESIDUO PELIGROSO**

Presentan un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud humana, por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos, caracteristicas y listados que los identifiquen.



#### **CRITERIOS**

Se establecen los criterios de clasificación de acuerdo a sus características de seguridad conforme al siguiente listado:

- 1.Por fuente especifica y no especifica.
- 2. Productos químicos de desecho por estar fuera de especificación o caducos (tóxicos agudos y crónicos).
- 3. Residuos sujetos a condiciones particulares de manejo.

## RES

## RESIDUOS PELIGROSOS EN CONSERFLOW

- 1.Estopas, trapos, guantes, uniformes, cartones contaminados con residuos de pinturas, solventes, adelgazantes, esmaltes anticorrosivos, barnices, primer, primario y acabados.
- 2. Aceite lubricante usado, grasa gastada, diésel, fluidos hidráulicos.
- 3. Residuos de pinturas, solventes, adelgazantes, esmaltes anticorrosivos, barnices, primer, primario y acabados.
- 4. Envases (bidón, lata); material de embalaje, contaminado con residuos de pinturas, solventes, esmaltes, anticorrosivos, adelgazantes, primer, primario y acabados.
- 5.Estopas, trapos, guantes, uniformes, cartones contaminados con aceite lubricantes usado, grasa gastada, diésel, fluidos hidraulicos.

## S

#### SUSTANCIAS PELIGROSAS

Se reconoce que una sustancia es peligrosa cuando a perdido sus características intrinsecas y sus propiedades han dejado de ser útiles para el usuario, o se encuentran fuera de especificaciones o caducos, cuando carecen o presentan variación en las caracteristicas necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados respecto a los estandares de diseño o producción originales, se deben manejar como residuo con "caracteristicas peligrosas".

Un residuo es considerado peligroso cuando independientemente de su estado físico presenta alguna o más de las caracteristicas de peligrosidad siguientes:

## PROCESO DE RECOLECCIÓN



Generación de residuos peligrosos Transporte de residuos peligrosos

Eliminación de residuos peligrosos

## **BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES**

- 1. No se deberán ingerir alimentos ni bebidas en el interior del taller.
- 2. Se debera tener especial cuidado en depositar los residuos peligrosos.
- 3. El aseo de manos en especial de personal que esté en contacto con grasas y aceites, debera realizarse usando productos desengrasantes biodegradables.
- 4. El personal encargado de la preparación de colores y aplicación de pintura, debera contar con el equipo de protección respiratoria para particular y solventes.
- 5. Usar además googles y ropa de trabajo de algodón.



