	CONSERFLOW S.A. DE C.V.		
Conserflow	PLATICAS DE SEGURIDAD	CÓDIGO	PSE-01/F-01
		REVISIÓN	00
		EMISIÓN	01.ABR.20

Punto de Younion **UBICACIÓN** FECHA **TEMA**

	Seguridad a higiene		
No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Armando Cosapoxo Ortiz	Palevo	All
2	Daniel Givera Montrel	CHOFER	Jul
3 /	Rodrigo Dolores Gorce	Meconico	Mo
4	Willolas SantosLopez	Parlero	and
5	lua Rubio Toll	Same	Jul.
6	Francisco Bolfran Pablo	Pailera	
7	Cogy Genalose Correal	fresh to	SK ,
8	Cordor albarto Hancover Cascarosa	Paikro	John J.
9	Victor in Uh	Sododo	4
10	Alfredo Cerontrivo Andre	Pagiotos	0
11	Costion Moeilo Garia	Ayudante	United)
12	J. Edwards Alvarock Coto	Alborn :	Second
13	Dad lan Lino REYSS.	INDESTOR DE SOLDARM	a -/
14	Jamia Car Jimones	Mocanico	
15	Ismael Centrems Contraval	Aux. Nalidad	
16	Velector SALAZAN LONES	Forvero	-1/
17/	Ado Emilio Gutierier Carreia	Ayudante General	Pallo C.C.
18	Andrea Rogce Cruz	Analista de Colidad	Cat Au La
19	Cruz Cerón Hernández	Sur Calidad	Garage
DIF	UNDIÓ Oscar Enrique Reves lepez	FIRMA	Soft

CONSERFLOW S.A. DE C.V.					
Conser flow	PLATICAS DE SEGURIDAD	CÓDIGO	PSE-01/F-01		
		REVISIÓN	00		
		EMISIÓN	01.ABR.20		

UBICACIÓN Punto de reunión

FECHA 08-01-24

TEMA NOM-027-STPS-2008 Actividad desorbadara y conte-condiciones ele

	seguridad e higiene.		
No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Eloy Garbur Liek	Everence.	,
2	Jan Carlos Lopas -	Soldador.	
3	Ricardo Romano Mtz	Electrico	
4	Minard Ute del Valle	(ab	
5	Ivan Garcia Ramirez	Electrico	Je Je
6	Tomas Farcia Mardoza	Pontes dev	Z.
7	Christian Mauricia Varquez Co	2 Allwante	Ento
8	Antonio Garcia Jaguin	Pinlo	9990
9	Carlos Froy Mortinez Ouz	Operador Sva	
10	Jennifer Garcia Reyna	Analista de	John -
11			
12			
13			
14			
15	1		
16			
17			
18			
19			
DIF	JNDIÓ Oscar Enrige Repes Lapa	FIRMA	pr -

CONSERFLOW S.A. DE C.V.					
Conserflow	PLATICAS DE SEGURIDAD	CÓDIGO	PSE-01/F-01		
		REVISIÓN	00		
		EMISIÓN	01.ABR.20		

UBIC	1A 08-01-25				
TEMA 164-027-STPS-2008 Actividades de soldadura y corte-condiciones de Seguirolad Chiglistic.					
No.		PUESTO/CATEGORIA	FIRMA		
1	Junge Sondy Genzela	Punteador	THE		
2	Macedonio Mtz. Quiroga	Nyudan Le	The		
3	Jorge Anselmo Ramiroz	Analista mantto.	Co		
4	Elge Cores Ciel	Chefr	JA 11		
5	Fidel Sanchez Espindola	Pailero	FINE SEME		
6	Yel My Lo transo	typarle			
7	Bartug Mtz.)	penta	12 15		
8	Enrique Rivera Merina	Analista Marto	4 mil		
9	Gerardo Tinidad Rivera	Analista Mantho	1-1		
10	Aroceli lapez V	C. Obra	Last es?		
11	Adriana Herrera Flores	Aux. Tegnico	Elle .		
12	Joige Sail German Source	Dyudan/ F	de		
13	Cruz flores Solis	Chofer			
1	1 × 1				

18	huls	C CAUE	Flores	Rel	600	A.	
			Rosa Carrow	Contro	le lacomentas	Real	
						/	
DIFU	INDIÓ	Oscar i	Enrique Reyes	Logez	FIRMA	and	
			10-1-1			7/	

Loan A. Ut- Romero Ayo donte

Juan Cruz Gapi

GRADNI GONZALIZ GNOCIS

14

15

17

Los humos y gases de la soldadura pueden ser peligrosos para su salud.

TRABAJOS CON SOLDADURA

Considere precauciones cuando trabaje con soldadura

- 1. Gorro Soldador
- 2. Respirador para humos metalicos.
- 3. Polainas y casaca de cuero.
- 4. Máscara de soldar
- 5. Guantes de cuero
- 6. Delantal de cuero
- 7. Zapatos de seguridad





SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA



RIESGO DE INCENDIO

Nunca se debe solicitar en la proximidad de líquidos inflamables gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles.

Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos es necesarios mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda



VENTILACIÓN

Para soldar en áreas confinadas siempre se debe utilizar un extractor lateral con el fin de evacuar los humos y gases emitidos



HUMEDAD

La humedad entre el cuerpo y largo electrificado forma una linea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico.

El operador nunca debe estar sobre suelo húmedo cuando suelda